

## INFORME CONTROL VEHÍCULO



10 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426376062

Nº Revision: WTWS\_624391

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
<b>MATRÍCULA:</b>	8936-LZG	<b>Nº CHASIS:</b>	VXKUKZKXZWNW021248
<b>KILÓMETROS:</b>	120003	<b>MARCA:</b>	OPEL
<b>F. PERITACIÓN:</b>	10/06/2026	<b>MODELO:</b>	MOKKA-E BEV 50KWH EDITION
<b>Seguro:</b>	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	08/06/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3457
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	SI	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	NO
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	NO	<b>Navegador GPS:</b>	NO TIENE		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	SI	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
<ul style="list-style-type: none"> <li>VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN</li> </ul>

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	1543,47 €
<b>Daños Interiores</b>	942,20 €
<b>Total Valoración</b>	2485,67 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
9834393780	9506L	Acolchado banqueta dl iz	1,00	502,97	150,89	352,08
98345162XX	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	117,76	35,33	82,43
98345167XX	9508R	Tapizado banqueta dl dr	1,00	158,11	47,43	110,68
9834393380	9516L	Acolchado respaldo dl iz	1,00	363,57	109,07	254,50
98345152XP	9518L	Tapizado respaldo dl iz	1,00	203,58	61,07	142,51

OBSERVACIONES



<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_624391
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	120.003

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZWNW021248		

## Equipamiento

### VIN Query









EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR, SALPICADERO E ISOVAC - DIX16	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO C/AVISO LIMITE VELOCIDAD - DE702
ADAS C/SELECTOR MODO CONDUCCION MULTIMODO - DN803	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE - DLI04
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
TAPACUBOS TAPABUJES OPEL - DEHKQ	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH38
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	LLANTAS LLANTA GRIS - DN903
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 302X26 MM - DOY04	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 90AMP - DXR10
REFRIGERACION RADIADOR 26DM2 - DMJAB	REFRIGERACION VENTILADOR 1 VELOCIDAD VARIABLE 170W AERO - DVKAR
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	EQUIPO ELECTRICO CARGADOR INTEGRADO 7 KW MONOFASICO - DLZ02
EQUIPO ELECTRICO TOMAS CCS+T2 - D7Q02	EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP03
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH 640A L2 EF - DBK53	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 24DM2 GROSOR 18 - DA612	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR ELECTRICO - DXG11
CLIMATIZACIÓN RESISTENCIA AIRE + AGUA + PAC V2 - DRI05	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CALEFACTADO - DI300	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO - DVH37
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MIRROR LINK - DE200	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - DJB00
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA ETHNIC + MODENE - B0PS7
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433.92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO PARCIAL + TRAMPILLA - DVB06	INSTRUMENTACION PUERTAS ANTIRROBO ELECTRICO - DAH10
INSTRUMENTACION PUERTAS JUEGO LLAVES DISTINTO + LLAVE REPUESTO - DJA18	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL ALTO - DGMW	INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01
ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 3 LEDS - DIM12	ACCESORIOS S/RED MALETERO - DSP00
ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ - DMG07	LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD02	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES FAROS ECO-LED - DLA10
GENERALES OPEL - DZZ01	GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA - DPD22
GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900	EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS INOX - DGV12
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02	Nº PR 16534
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02	TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY
MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 100KW - B0FES	AUTOMATICO AUTOMATICA - DVQ65
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	PROGRAMA DE VENTAS B0 - B0HB0
<b>Automático</b>	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	
ESPAÑA ESPAÑA	

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZWNW021248		



#### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
168050691T	Moldura paragolpes dl	1,00	100,21			100,21
9837501780	Puerta dl dr	1,00	668,39			668,39
98488478XT	Moldura puerta dl dr	1,00	121,45			121,45
9834393780	Acolchado banqueta dl iz	1,00	502,97			502,97
98345162XX	Tapizado banqueta dl iz	1,00	117,76			117,76
98345167XX	Tapizado banqueta dl dr	1,00	158,11			158,11
9834393380	Acolchado respaldo dl iz	1,00	363,57			363,57
98345152XP	Tapizado respaldo dl iz	1,00	203,58			203,58

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  62230910	Sustituir Moldura paragolpes dl	0,80 h	25,00			20,00
I 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1  63360910	Sustituir Puerta dl dr	3,20 h	25,00			80,00
I 63360210	Desmontar y montar Puerta dl dr					
I 63360750	Desarmar/Despiezar Puerta dl dr					
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT92010	Reparar Techo	2,00 h	25,00			50,00
- T1  89630910	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
I 89650910	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl iz					
T1  89640910	Sustituir Acolchado respaldo dl iz	1,20 h	25,00			30,00
I 89660910	Sustituir, Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz					
T1  89650910	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	1,10 h	25,00			27,50
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl dr					
I 892H0910	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl dr					
I 892H0910	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Sustitución					
 GtP92010	Techo Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
 GtP69250	Moldura paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXXKUKZKXZNW021248		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/06/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.236,04 €	Subtotal Horas MO	250,00 €	Subtotal Horas MO	212,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (10,00 h)	250,00 €	Subtotal M.O. (8,50 h)	212,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	250,00 €	Total mano de obra	212,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.236,04 €			Subtotal material	457,93 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	670,81 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.565,23 €			Total del material	457,93 €
				Total sin descuentos	670,43 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	670,43 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.565,23 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	250,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	670,43 €	Base del impuesto	2.485,66 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.485,66 €	IVA (21%)	521,99 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.007,65 €
				<b>Total</b>	<b>3.007,65 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZWNW021248		

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZWNW021248		

### Equipamiento

#### VIN Query

EQUIPO MECANICO CLIMA FRIJO - DCK02	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR, SALPICADERO E ISOVAC - DIX16	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO C/AVISO LIMITE VELOCIDAD - DE702
ADAS C/SELECTOR MODO CONDUCCION MULTIMODO - DN803	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE - DLI04
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
TAPACUBOS TAPABUJES OPEL - DEHKQ	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH38
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	LLANTAS LLANTA GRIS - DN903
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 302X26 MM - DOY04	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 90AMP - DXR10
REFRIGERACION RADIADOR 26DM2 - DMJAB	REFRIGERACION VENTILADOR 1 VELOCIDAD VARIABLE 170W AERO - DVKAR
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	EQUIPO ELECTRICO CARGADOR INTEGRADO 7 KW MONOFASICO - DLZ02
EQUIPO ELECTRICO TOMAS CCS+T2 - D7Q02	EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP03
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH 640A L2 EF - DBK53	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 24DM2 GROSOR 18 - DA612	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR ELECTRICO - DXG11
CLIMATIZACIÓN RESISTENCIA AIRE + AGUA + PAC V2 - DRI05	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CALEFACTADO - DI300	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO - DVH37
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MIRROR LINK - DE200	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - DJB00
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA ETHNIC + MODENE - B0PS7
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO PARCIAL + TRAMPILLA - DVB06	INSTRUMENTACION PUERTAS ANTIRROBO ELECTRICO - DAH10
INSTRUMENTACION PUERTAS JUEGO LLAVES DISTINTO + LLAVE REPUESTO - DJA18	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL ALTO - DGMVAW	INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01
ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 3 LEDS - DIM12	ACCESORIOS S/RED MALETERO - DSP00
ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ - DMG07	LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD02	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES FAROS ECO-LED - DLA10
GENERALES OPEL - DZZ01	GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA - DPD22
GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900	EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS INOX - DGV12
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02	Nº PR 16534
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02	TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY
MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 100KW - B0FES	AUTOMATICO AUTOMATICA - DVQ65
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	PROGRAMA DE VENTAS B0 - B0HB0
<b>Automático</b>	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	
ESPAÑA ESPAÑA	

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2169.JPG



IMGP2170.JPG



IMGP2171.JPG



IMGP2172.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2173.JPG



IMGP2174.JPG



IMGP2175.JPG



IMGP2176.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2177.JPG



IMGP2178.JPG



IMGP2179.JPG



IMGP2180.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2181.JPG



IMGP2182.JPG



IMGP2183.JPG



IMGP2185.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2184.JPG



IMGP2186.JPG



IMGP2187.JPG



IMGP2188.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2189.JPG



IMGP2190.JPG



IMGP2191.JPG



IMGP2192.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2193.JPG



IMGP2194.JPG



IMGP2195.JPG



IMGP2196.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2197.JPG



IMGP2198.JPG



IMGP2199.JPG



IMGP2200.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624391	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL MOKKA-E (U) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	10/06/2026 11:39:03	<b>CUM</b>	OP04902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	10/06/2026 12:04:03	<b>Matrícula</b>	8936-LZG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VXKUKZKXZNW021248		



IMGP2201.JPG



IMGP2168.JPG