

BMW

BMW X1 (U11)(2022->) 18 D SDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TURBODIESEL 5-TÜRIG

VIN: WBA11EG0305289394



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 28/04/2025	Laufleistung 30021 km
Farbe SPACESILBER METALLIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 147 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Stoßfängerleiste / Hinten Lackiert : Ja / Verchromt : No	Kratzer	Smart Repair



004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
			
007	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
008	Außenspiegelkappe / Rechts	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Fzg. nass.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag