

INFORME CONTROL VEHÍCULO



29 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374737

Nº Revision: WTWS_622551

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	2410-LVC	Nº CHASIS:	VSSZZKMZNR024466
KILOMETROS:	195705	MARCA:	CUPRA
F. PERITACIÓN:	26/05/2026	MODELO:	FORMENTOR 1.5 TSI 110KW (150 CV) DSG
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	25/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1102,48 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	1126,98 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro digital. 3- Vehículo afectado por granizo.

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622551
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LY9T
Kilómetros	195.705

Equipamiento

VIN Query

ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL Y ADVERTENCIA SALIDA - 79H	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 8J3	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO - 6I6
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 23.2X3.5MM - 0AF
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR - 0BD	SUSPENSION DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL - 2H5
SUSPENSION TR INDEPENDIENTE - 0N4	SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04	SUSPENSION MARGEN PESO 5 EJE TRASERO - 0YE
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	TRANSMISION BLOQUEO DIFERENCIAL (XDS) C/ASISTENTE TRACCION DINAMICA - 1Y3
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO 18" - 1G9	LLANTAS ALE 8.0JX19" - C2T
FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ
DIRECCION DIRECCION DINAMICA - 1N7	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381 - 0IJ
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C	VERSION GAMA 2022 - 2022
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 5FF - 2CY	ACABADO TECNICO CONFORT SPORT - A8K
ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ADAS S/CAR2X - GW0	ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 2) - QQ9	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S5
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB
RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FH	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB	LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G1
LUCES PILOTOS TR C/LEDs DINAMICOS - 8VM	ASIENTOS REPOSACABEZAS DL - 5ZF
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6	INYECCION MULTIPUNTO 1498CC 110KW (150) - DPCA
GENERAL MOTOR OTTO 4 CILINDROS 1,5L/110KW (TSI) /MOTOR: TJ7/N09 - DS9	GENERAL MOTOR OTTO 4 CILINDROS 1,5L/MOTOR 05E.A - TJ7
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 59 AH 320A - J0S	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO - 1A5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBICA - 9IJA	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2
AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRETENIMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 1) - 4P0
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ	ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4	ASIENTOS DELANTEROS C/BOLSA TR - 4U5
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN3	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7	VOLANTE Y MANDOS S/POMO PALANCA CAMBIO - 6Q0
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION TERMICO C/MANDO TIPTRONIC - 2FT	AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS TR - 4R4
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1	INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ADVANCED S/CIERRE SEGURIDAD - 4K5
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2	ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR HIGH - 7UG
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO/MARRON - AQ	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTAS Y LATERALES PARCIALMENTE EN CUERO - 3LW	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0L
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
ACCESORIOS BOCINA MULTITONO - 8Y1	ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5
Nº SERIE 2022024466	FECHA FABRICACIÓN 09/11/2021
CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - 4GF	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
LUCES FAROS LEDS C/LENTE - 8IY	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA - 8Q3
LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB	GENERALES EMBLEMAS MODELO Y MARCA - 2Z3
GENERALES PROYECCION LOGO - 1J2	GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
GENERALES BATALLA - 0B3	GENERALES SOPORTE MATRICULA DL GRANDE - 31F
GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JK	GENERALES EMBLEMAS - 6F3
GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA CORRIENTE 230V - 9Z3	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0	EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES NEGRO - 4ZD
EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA C/LUZ - VT2	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
TODO TERRENO 5 PUERTAS - K8P	ESPAÑA ESPAÑA - B15
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	GENERAL 7A MARCADO - TVE

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas
















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			65,00

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT6920L	Reparar Spoiler iz paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT6920R	Reparar Spoiler dr paragolpes dl	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT69A00	Reparar Protector paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT70010	Reparar Capó dl	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT81400	Reparar Cubierta tr paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9001R	Reparar Lateral dr carrocería	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT92010	Reparar Techo	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00
T2  GtTva1	Reparar capo varilla	0,00 h	0,00			90,00
T2  GtTVA2	Reparar techo varilla	0,00 h	0,00			150,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9001R	Lateral dr carrocería Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP6920L	Spoiler iz paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP6920R	Spoiler dr paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP81400	Cubierta tr paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8627L	Moldura contorno aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	11/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	500,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	67,50 €	Subtotal Horas MO	178,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,70 h)	567,50 €	Subtotal M.O. (7,15 h)	178,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	567,50 €	Total mano de obra	178,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	356,23 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	356,23 €
				Total sin descuentos	534,98 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	534,98 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	567,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	534,98 €	Base del impuesto	1.126,98 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.126,98 €	IVA (21%)	236,67 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.363,65 €
				Total	1.363,65 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

Equipamiento

VIN Query

ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL Y ADVERTENCIA SALIDA - 79H	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 8J3	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO - 6I6
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 23.2X3.5MM - 0AF
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR - 0BD	SUSPENSION DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL - 2H5
SUSPENSION TR INDEPENDIENTE - 0N4	SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04	SUSPENSION MARGEN PESO 5 EJE TRASERO - 0YE
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	TRANSMISION BLOQUEO DIFERENCIAL (XDS) C/ASISTENTE TRACCION DINAMICA - 1Y3
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO 18" - 1G9	LLANTAS ALE 8.0JX19" - C2T
FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICICO C/AUTO HOLD - UH2	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICICO - 1AQ
DIRECCION DIRECCION DINAMICA - 1N7	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381 - 0IJ
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C	VERSION GAMA 2022 - 2022
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 5FF - 2CY	ACABADO TECNICO CONFORT SPORT - A8K
ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ADAS S/CAR2X - GW0	ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 2) - QQ9
ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S5
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB
RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FH	RETROVISORES EXT ELECTRICICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB	LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G1
LUCES PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS - 8VM	ASIENTOS REPOSACABEZAS DL - 5ZF
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6	INYECCION MULTIPUNTO 1498CC 110KW (150) - DPCA
GENERAL MOTOR OTTO 4 CILINDROS 1,5L/110KW (TSI) /MOTOR: TJ7/N09 - DS9	GENERAL MOTOR OTTO 4 CILINDROS 1,5L/MOTOR 05E.A - TJ7
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICICO BATERIA 59 AH 320A - J0S	EQUIPO ELECTRICICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO - 1A5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRIKA - 9IJ	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2
AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRETENIMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 1) - 4P0
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4
ASIENTOS DELANTEROS C/BOLSA TR - 4U5	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN3
ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7	VOLANTE Y MANDOS S/POMO PALANCA CAMBIO - 6Q0

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION TERMICO C/MANDO TIPTRONIC - 2FT
 ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2FO
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR HIGH - 7UG
 ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTAS Y LATERALES PARCIALMENTE EN CUERO - 3LW
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0
 ACCESORIOS BOCINA MULTITONO - 8Y1
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
 Nº SERIE 2022024466
 CRISTALES PARABRISAS ATERMICO - 4GF
 LUCES FAROS LEDS C/LENTE - 8IY
 LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB
 GENERALES PROYECCION LOGO - 1J2
 GENERALES BATALLA - 0B3
 GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JK
 GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
 AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
 INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA CORRIENTE 230V - 9Z3
 EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES NEGRO - 4ZD
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
 TODO TERRENO 5 PUERTAS - K8P
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A

AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - 4R4
 INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ADVANCED S/CIERRE SEGURIDAD - 4K5
 INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0
 SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
 AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
 TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO/MARRON - AQ
 TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0L
 TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
 ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5
 FECHA FABRICACIÓN 09/11/2021
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
 LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA - 8Q3
 GENERALES EMBLEMAS MODELO Y MARCA - 2Z3
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
 GENERALES SOPORTE MATRICULA DL GRANDE - 31F
 GENERALES EMBLEMAS - 6F3
 SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2
 AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2
 GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
 EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA C/LUZ - VT2
 CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
 ESPAÑA ESPAÑA - B15
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
 GENERAL 7A MARCADO - TVE

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132843.jpg



20260526_132920.jpg



20260526_132959.jpg



20260526_132922.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132822.jpg



20260526_132939.jpg



20260526_132829.jpg



20260526_132956.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132913.jpg



20260526_132943.jpg



20260526_132831.jpg



20260526_132912.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132925.jpg



20260526_132845.jpg



20260526_132824.jpg



20260526_132952.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132929.jpg



20260526_132948.jpg



20260526_132819.jpg



20260526_132833.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132849.jpg



20260526_132915.jpg



20260526_132811.jpg



20260526_132758.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132748.jpg



20260526_132742.jpg



20260526_132739.jpg



20260526_132736.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132752.jpg



20260526_132733.jpg



20260526_132755.jpg



20260526_132800.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132726.jpg



20260526_132746.jpg



20260526_132724.jpg



20260526_132720.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		



20260526_132730.jpg



20260526_132723.jpg



20260526_132716.jpg



20260526_132718.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622551	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA FORMENTOR (KM) 5P (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 12:54:20	CUM	SE02701	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 13:12:15	Matrícula	2410-LVC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKMZNR024466		




20260526_132804.jpg



20260526_132711.jpg



20260526_132708.jpg



20260526_132814.jpg