MACADAM

Matrícula:	**1572-LSZ**	Kilometraje:	**180031**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VF1RJA00268171075**	Fecha de puesta en circulación:	**27/09/2021**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**RENAULT**				
Modelo:	**Clio**				
Versión:	**Business Blue dCi 74kW (100CV) berlina con portón 74kW 5P manual**			Fecha de peritación:	**4/11/2026 0:00:00**
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**7.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**7.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**185/65 R 15 88 H**				
Tamaño del neumático DEL DER	**185/65 R 15 88 H**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**185/65 R 15 88 H**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**185/65 R 15 88 H**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **185/65/15/88 H**
DELIZQ **Goodyear: 6 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 7 mm**
DELDER **Goodyear: 6 mm** - TRASDER **Goodyear: 7 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Acero**
Rueda de repuesto	**Sí**
Gato	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 01**

Condiciones del Vehículo	**Sucio Mojado**
¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

Radio	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tapizado Asiento Tras	Desgarro	Reemplazar




Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Tapacubos Rueda Del IZ	Rayado	Reemplazar




Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar





Tapacubos Rueda Tras DR	Rayado	Reemplazar




Tapacubos Rueda Del DR	Rayado	Reemplazar




Faro Del Dr	Roto	Reemplazar






Paragolpes Tras	Rayado	Reparar + Pintar





Neumáticos	Sin Daños	Control






https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dL4L%2f39%2fJrwFZhK5G84cXAvfQCh5v%2fUEYtiq%2f9a4yUbU%3d&language=es-ES