

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5096NGW / WBA31GN0405466140 / 5466140

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.387

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5096NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5096NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
19. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
20. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
21. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada adyacente	-
22. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
23. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
24. Retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Carrocero