

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002492582
Besichtigt am:	15.06.2026 10:21
Berichts-Nr:	10796072
FIN:	WVGZZZCRZND024618



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	15.06.2022
Laufleistung:	76.799 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	92 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Sebring" 8,5 J x 19in Anthrazit, Volkswagen R	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	eCall & bCall
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8 Lautsprecher	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	ergoComfort-Sitze vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"
Aktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Aktion	Fahrerassistentpaket "Plus"
Akustik-Paket Extra	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrprofilwahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Ambientepaket für R-Line	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Aufkleber/Schilder in deutsch	Federung Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumboden
Batterie 420A (75Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschlossener Aufbau
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachse "Standard"
Dachreling schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digitaler Radioempfang DAB+	Kältemittel R1234yf
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kategorie 0
Doppelton-Signalhorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140-210 A	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 75 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Memory-Paket

Mit connect Paket 3

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parkassistentpaket

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radschrauben Standard

Raucherausführung - herausnehmbarer Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn und hinten

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/55 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlechtwetterlicht
 Schloß-Sperrsystem
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurwechselassistent "Side Assist"
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 USB-C-Schnittstelle
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
 Zuziehhilfe für Heckklappe

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCRZND024618

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

