DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL0 SJM18358	Erstzulassung	19.09.2025	Außenfarbe	Solid Black
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	23 812 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Altitude				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	02.07.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7042168	Datum der Bewertung	07.07.2026
Datum Beauftragung	22.09.2025	Leasinggeber			



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Goodyear 215/60/17 H Winterreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Winterreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Winterreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Winterreifen 7.0 mm

Schadendetails

1



Bauteil	Kompressor Nothilfe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	56,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	56,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**56,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

2



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	-	Teilekosten	32,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	32,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**32,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	120,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	120,00€	**Nettokosten**	**120,00€**
		Reparaturmethode	Smart Repair				
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	120,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	120,00€	**Nettokosten**	**120,00€**
		Reparaturmethode	Smart Repair				
6		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	200,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	200,00€	**Nettokosten**	**200,00€**
		Reparaturmethode	Smart Repair				
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
		Reparaturmethode	Smart Repair				
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	120,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
				Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität	-	Pauschale	120,00€	**Nettokosten**	**120,00€**
		Reparaturmethode	Smart Repair				

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	728,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	728,00€

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	88,00€	-	-	88,00€
Pauschale	640,00€	-	-	640,00€