DEKRA

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002613133

VIN
VSSZZZKM5RR098791



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
Formentor 1.4 electric/TSI e-HYBRID 150kW 6-speed automatic 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Limousine

Date of first registration
24/07/2024

Interior colour
Grey

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
31430

Engine type
Hybrid otto electro

Mode of drive
Front wheel drive

Number of doors
4

Number of seats
4

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
31/07/2028

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
Yes

Maintenance last date

Appraisal date : 14/09/2026

Vehicle equipment

Cavo per stazione di ricarica a corrente alternata (16 A)(Mode 3)
Telecamera di retromarcia
Full Link
Mapcare: aggiornamento del materiale cartografico del sistema di navigaz. Plus, incl. materiale cartografico
Pacchetto Safe & Driving L in combinazione con sistema di navigazione
Con supporto manovre di schivamento, con assistente di svolta
Bulloni antifurto (senza serratura)
Terminale di scarico posteriore (standard)
Senza dispositivo di traino
Serbatoio a carboni attivi (EVAP)
Specch. retrovis. est. ripieg., regol., riscaldab. elettricamente, con funzione cordolo
Trazione anteriore
Equipaggiamento sportivo confort Formentor
Freni posteriori a disco
Freni anteriori a disco
Batteria/alternatore capacità standard
Attrezzi di bordo
Libro di bordo in italiano
Senza ugelli lavavetro riscaldabili
Selezione stile di guida e ammortizzatori standard
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Mancorrenti neri
Ammortizzatori post., versione base 1
Ammortizzatori anteriori
Differenziazione di montaggio per il cambio "DQ400" -- componenti vettura --
Inserti decorativi
Listelli sottoporta nei vani porta (illuminati)
Senza sistema di sicurezza ampliato
Ciclo di fabbricazione standard
Senza estintore
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home automatica
Senza ulteriori interventi insonorizzanti per l'abitacolo
Campo di peso 9 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Motore a benzina a 4 cilindri 1,4 l gruppo mot. 04E.C
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di velocità
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
Cielo sagomato intero
Climatronic (a 3 zone) con comandi climatizzatore posteriori
Senza display Head-Up
Senza montaggio individuale
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente
Con telecamera multifunzionale
Con segnaletica stradale di riconoscimento
Appoggiatesta posteriori (3 unità)
Appoggiatesta anteriori
Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
Con sistema di monitoraggio video per retromarcia (versione 2)
Senza portatarga
Fondo vano di carico posteriore rialzato
Vettura con guida a sinistra
Sterzo dinamico
Dispositivo assistenza abbaglianti
Cavo di ricarica Mode3 tipo2 3 16A
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile, con tiptronic
Altoparlanti, anteriori e posteriori
Appoggiabraccia centrale anteriore
Cruscotto digitale personalizzabile Medio
Paese non a temperature elevate
Dispositivo di navigazione high
Fari fendinebbia
Senza Predisposizione per upgrade di Prodotto
Cerchi in lega leggera 8J x 19
Cofano del bagagliaio con apertura e chiusura elettrica con pedale virtuale
Assistente per il parcheggio (servosterzo)
Cerchi in lega da 19" "Exclusive" 38/5 meccanizzati nel colore Nero Sport e Rame
CUPRA CONNECT gen3 - Media & Internet
Sistema di navigazione "+" 12"
Non è una versione promozionale
Differenziazione categorie di vetture -5FF-
Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Airbag lato conducente e passeggero, senza airbag per le ginocchia, con disattivazione lato passeggero
Suono all'esterno, altoparlante senza disattivazione (versione 1)
Sistema di trazione ibrido PHEV
Mirror Link e Wireless "App" e Rear Seat Entertainment (predisposizione)
Sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni e ciclisti
Gusci specchietti retrovisivi esterni verniciati
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
BRS per vetture con trazione elettrica (ESC e eBKV)
Invertitore e presa 230 V per Europa
Supporto dati per UE, integrato
Pacchetto cromo
Senza Car2X
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Logo
Dispositivo antislittamento in partenza (XDS) sussidio dinamico per la trazione
Inserti decorativi per mensola
Assistente al parcheggio
Esterno, USB tipo C slot di trasmissione dati e slot di ricarica
Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione massima di chiusura
Freno di stazionamento
Non è una vettura speciale, versione standard
Convertitore DC/DC 3,0 kW
Campo di molleggio 05 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Tasche fermacarico sugli schienali
Rivestimento del vano bagagli con vani portaoggetti
Spoiler posteriore
Asse a quattro bracci
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale
Motore elettrico (trazione ibrida) potenza di sistema 150 kW gruppo mot. 0EC.A/0EK.A
MPV FORMENTOR
Zone climatiche standard
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Compensatore versione 1
Primo rifornimento con carburante di serie
Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Liquido refrigerante R1234yf
Senza protezione per le superfici con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
2 luci di lettura ant., 2 post.
Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
Cavo di ricarica modalità 2 tipo 2 / E+F (10A)
Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori
Circolazione a destra
Regolazione profondità luce dei proiettori, automat. dinamica (avviene durante la marcia)
Ricognitore di stanchezza
Motore a benzina 4 cil. 1,4 l/110 kW, ibrido, TSI, potenza sistema 150 kW, motore base: TH8/T9D, eHybrid
Service online, con unità di controllo operativa, con cod. autoradio, senza conness. a dispositivo antiavv. elett.
Sistema infotainment con opzioni modulari ampliabili (MIB3) (versione 2)

Vehicle equipment

Versione non fumatori	Codice Regione " ECE " per impianto radio
Controllo pressione pneumatici	Pneumatici 245/40 R19 94W resistenza al rotolamento super-ottimizzata, generazione 2
Pneumatici senza determinazione della marca	Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura senza regolazione verticale
Passo	Gestione interna per vettura che viene ritirata dal cliente
Pan European eCall	Apertura comfort portellone (pedaleria virtuale)
Senza pomello/impugnatura della leva cambio	Senza sistemi per l'accesso vettura
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia a LED, indicatore direzione di marcia animato	Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE
Controllo cinture, contatto elettrico ant. e post., ottico e acustico	Rivestimento sedili in tessuto
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.	Senza riscaldamento sedile
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori	Clacson monotonale
Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero	Alette parasole con specchio, illum., con etichetta airbag su aletta parasole e montante B
Prezzo speciale	Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in oscurato
Comando vocale	Barra stabilizzatrice posteriore
Sistema di riconoscimento della posizione della vettura all'interno della corsia	Esecuzione della serie
Senza specifiche speciali	Senza lavafari / senza indicatore di livello acqua lavavetri
Paraurti versione sportiva	Senza logo (senza denominazione del tipo)
Barra stabilizzatrice anteriore	Sistema di chiusura e partenza senza chiavi "Keyless Advanced" senza dispositivo di sicurezza Safe
Cassetto sotto il sedile anteriore destro	Rivestimento porte e pannelli laterali parzialmente in pelle
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Senza contrappeso compensatore per il volante	Simbolo del tipo ed emblema aziendale
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	Senza materiale pronto soccorso, senza triangolo di emergenza
Senza parete divisoria	Sedili anteriori normali
Ricezione radio digitale	Telefonia comfort con LTE e ricarica senza fili
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Senza accumulatore di calore/riscaldamento supplementare
Senza equipaggiamento per il trasporto	Montaggio post. della batteria per la partenza, senza seconda batteria
Con proiettore (specchietto)	Senza tappetini
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore	Ancoraggio del segg. bambini per sist. di segg. bambini I-Size, 2 x top tether e anc. del segg.bambini ant. lato pass.
Prolungamento intervallo Service	Navigator
Cristalli comfort climatizzati	
Senza pneumatici supplementari	
Modanature nere	
Sistema elettrico standard	
Programma di vendita nazionale, Italia	
Alloy wheels	

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Goodyear	Front	Left	Summer	Alu	245 19 R40	94	W	4 mm	V	V
Goodyear	Front	Right	Summer	Alu	245 19 R40	94	W	4 mm	V	V
Goodyear	Back	Left	Summer	Alu	245 19 R40	94	W	4 mm	V	V
Goodyear	Back	Right	Summer	Alu	245 19 R40	94	W	4 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present	Repair kit present	Compressor present
Yes	No	No

Spare wheel	Temporary spare wheel
No	No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Rear wheel Left	Scratched	Repair
2	Front bumper primer	Scratched	Repair
3	Bumper dismantling	N/a	N/a

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Tire inflation kit	Missing	Replace

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
Yes	No	No

Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	No

Notes on the assessment

Vehicle identification :	VSSZZZKM5RR098791
Vehicle condition :	Dirty
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures































Appraisal date : 14/09/2026

Commercial pictures






















Appraisal date : 14/09/2026

Damages

Devaluation factors

Component Rear wheel **Side** Left

1



Component Front bumper primer **Side**

2





Component Bumper dismantling **Side**

3

Missing parts

Component Tire inflation kit **Side**

1

