

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Audi Q3	WAUZZZ8U3ER092293	16.05.2014	140732

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service		
01.11.2026	km	Kein Nachweis	155832	km	04.11.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	116,00 µm	Tür VR	130,00 µm	Tür HR	140,00 µm	Seitenteil HR	131,00 µm
Motorhaube	117,00 µm	Dach	125,00 µm	Heckklappe	114,00 µm		
Kotflügel VL	116,00 µm	Tür VL	126,00 µm	Tür HL	132,00 µm	Seitenteil HL	141,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	3 mm	Rad v.r.	5 mm	Rad h.r.	3 mm
Reifengröße:	235/50R18 97V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Kratzer VL HL Bordsteinschaden HR VR
------------------	--------------------------------------

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Zigarettenasche
Vorderachse		Seitenverkleidung	Zigarettenasche
Hinterachse	Querlenkernlager porös	Fußraum	Zigarettenasche
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	Raucherfahrzeug
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	A	Unten Vermackt
Außenspiegel	L	R Steinschläge Kratzer, L Steinschlag
Kotflügel VL	L	Radlaufblende Kratzer
Stoßfänger vorne	I	Kratzer VL, Schramme VR
Motorhaube	A	Steinschläge
Kotflügel VR	L	Radlaufblende Kratzer
Türe VR	A	Türkante Lackabplatzer
Türe HR	A	Türkante Lackabplatzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	L	Schaden HR, Diffusor verformt,
Heckklappe	A	Kratzer
Seitenwand HL	L	Kratzer Seitenwand und Radlaufblende
Türe HL	L	Schaden durch Tür
Türe VL	L	Schaden Kratzer Tür
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: JRA

Bewertung durchgeführt von: FKE

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____