

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA11AK02 N7J99892	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2CDS228	Km stand	45 242 km
Model	Serie 2 Gran Coupe				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	27-05-2026	Inspectienummer	6997403	Inspectiedatum	09-06-2026
Toewijzingsdatum	27-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires


Verwijderbare items

Brandblusser	✓
Afneembare trekhaak	✓
Compressor / Hulpkit	✗
Vulling hulpkit	✗
Gevarendriehoek	✗
Veiligheidsvest	✗

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓









Banden









Type

1		Onderdeel	Compressor / Hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	74,58€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	74,58€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	74,58€	
2		Onderdeel	Vulling hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	25,84€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	25,84€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	25,84€	

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Gevarendriehoek	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	16,44€
		Positie		- Reparatiekosten	-	Brutokosten	16,44€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	16,44€
4		Onderdeel	Veiligheidsvest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	5,00€
		Positie		- Reparatiekosten	-	Brutokosten	5,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	5,00€
5		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
7		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
8		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
9		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	245,00€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	2,00	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	170,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	245,00€
10		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	308,00€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	2,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	195,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	308,00€
12		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
13		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
14		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
15		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
16		Onderdeel	Band	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	210,00€
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	247,50€
		Type	Gesneden	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	247,50€
17		Onderdeel	Band	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	210,00€
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	247,50€
		Type	Gesneden	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	247,50€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	2.525,86€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.525,86€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarif	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	4,80	360,00€	-	-	360,00€
Spuitwerk	85,00€	6,40	544,00€	-	-	544,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	541,86€	-	-	541,86€
Vast bedrag	1.080,00€	-	-	1.080,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder
