


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 13/12/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	10 330 km
Modelo	408 Allure HYBRID 136 eDCS6	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				


Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓





Documento técnico



Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Paragolpes	6		Elemento	Portón trasero o maletero
		Posición	Trasero			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

Otros Daños

7		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-