

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



21 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426373674

Nº Revision: WTWS\_621856

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	1913-MCF	<b>Nº CHASIS:</b>	VR3EFYHT2NN553857
<b>KILÓMETROS:</b>	79002	<b>MARCA:</b>	PEUGEOT
<b>F. PERITACIÓN:</b>	21/05/2026	<b>MODELO:</b>	PARTNER COM. PRO STANDARD 600KG BLUEHDI 73K
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	18/05/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_6053
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	1	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	SI
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	NO	<b>Navegador GPS:</b>	NO TIENE		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO COMERCIAL

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	897,79 €
<b>Daños Interiores</b>	415,37 €
<b>Total Valoración</b>	1313,16 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
98176625ZD	986D0	Guarnecido piso tr	1,00	593,38	178,01	415,37

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_621856
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	ICY
Kilómetros	79.002

#### Equipamiento

##### VIN Query

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400	TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26	SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE	LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700	EQUIPO MECANICO DEPOSITO SCR 17L - DK401
EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00	AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18
ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00	ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01  
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO MISTRAL - DER37  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11  
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15  
 ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23  
 ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO MISTRAL - DENVO  
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01  
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01  
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02  
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A  
 Nº PR 16765  
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02  
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00  
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56  
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18  
 TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03  
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF  
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02  
 ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900  
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37  
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00  
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00  
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02  
 LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23  
 GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00  
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
 PLANTA DE MONTAJE FL  
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00  
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400  
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00  
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63  
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN  
 TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K  
 GENERAL MB6GW - DBMDF  
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07  
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00  
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
 MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58  
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH  
 VERSION GAMA INICIALE - DDJ03  
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17  
 ACABADO TECNICO ALTO - B0E0E

### Automático









INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98176625ZD	Guarnecido piso tr	1,00	593,38			593,38

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT7402R	Reparar Panel ext puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT9006L	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	0,60 h	25,00			15,00
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,60 h	25,00			15,00
T2  GtT9060R	Reparar Estribo dr	0,20 h	25,00			5,00
T1  89EBMA	Sustituir Guarnecido piso tr	0,50 h	25,00			12,50

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=3) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP9006L	Lateral iz carro (zona tr) Reparación (S=3) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69710	Moldura inf rejilla dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP69050	Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	593,38 €	Subtotal Horas MO	112,50 €	Subtotal Horas MO	273,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,50 h)	112,50 €	Subtotal M.O. (10,95 h)	273,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	112,50 €	Total mano de obra	273,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	593,38 €			Subtotal material	511,54 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	178,01 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	415,37 €			Total del material	511,54 €
				Total sin descuentos	785,29 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	785,29 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	415,37 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	112,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	785,29 €	Base del impuesto	1.313,16 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.313,16 €	IVA (21%)	275,76 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.588,92 €
				Total	<b>1.588,92 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

### Equipamiento

#### VIN Query

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400	TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26	SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE	LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700	EQUIPO MECANICO DEPOSITO SCR 17L - DK401
EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00	AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18
ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00	ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01	ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO MISTRAL - DER37	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - BORFY	TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - BOPOA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHz - DIZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		

INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00	SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23	ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO MISTRAL - DENVO	ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70	ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13	ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03	RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48	GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07	EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00	CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00	CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00	CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00	ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A	PLANTA DE MONTAJE FL
Nº PR 16765	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
GENERAL MB6GW - DBMDF	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO ALTO - B0E0E

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621856	Marca - Modelo	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
Fecha Alta	21/05/2026 11:24:10	CUM	PE04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 11:28:17	Matrícula	1913-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3EFYHT2NN553857		

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260520\_164426.jpg



20260520\_164423.jpg



20260520\_164428.jpg



20260520\_164430.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164438.jpg



20260520\_164452.jpg



20260520\_164458.jpg



20260520\_164518.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164520.jpg



20260520\_164535.jpg



20260520\_164539.jpg



20260520\_164544.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164543.jpg



20260520\_164548.jpg



20260520\_164546.jpg



20260520\_164550.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164553.jpg



20260520\_164558.jpg



20260520\_164600.jpg



20260520\_164602(0).jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164604.jpg



20260520\_164608.jpg



20260520\_164613.jpg



20260520\_164607.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164622.jpg



20260520\_164614.jpg



20260520\_164629.jpg



20260520\_164631.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164635.jpg



20260520\_164640.jpg




20260520\_164645.jpg



20260520\_164650.jpg

### Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		



20260520\_164653.jpg



20260520\_164559.jpg



20260520\_164504.jpg



20260520\_164602.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_621856	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT PARTNER (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	21/05/2026 11:24:10	<b>CUM</b>	PE04201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	21/05/2026 11:28:17	<b>Matrícula</b>	1913-MCF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3EFYHT2NN553857		