

02.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

|                        |                                                                                                                       |                     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG 4x4 SCOUT COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | M -RP 1117                                                                                                            | Fahrgestell-Nummer: | TMBLJ0NXXPY047340 |
| Vertrags-Nummer:       | 11433079                                                                                                              | Erstzulassung:      | 05.05.2023        |
| Internes KZ:           | 15020551                                                                                                              | Kilometer-Stand:    | 44166             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.                                      |                     |                   |

### Ausstattung:

### SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG 4x4 SCOUT COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS /110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Brillant-Silber Metallic

Polsterung: Stoff/Thermoflux Scout-Schwarz/Braun Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.563,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18" Leichtmetallfelgen Braga Anthrazit/glanzgedreht, Bereifung 225/45 R18                | 210,08   |
| 230 V Steckdose und 2 x USB-Ladeanschluss im Fond sowie USB-Ladeanschluss im Rückspiegel | 0,00     |
| Ausstattungspaket Komfort Plus                                                           | 815,13   |
| Ausstattungspaket Parken & Licht Plus                                                    | 873,95   |
| Ausstattungspaket Reise Plus                                                             | 1.142,86 |
| Ausstattungspaket Sicherheit                                                             | 403,36   |
| Ausstattungspaket Transport                                                              | 428,57   |
| Brillant-Silber Metallic                                                                 | 0,00     |
| Diebstahlwarnanlage inklusive Safe-System mit Innenraumüberwachung und Neigungssensor    | 235,29   |
| Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe                                                    | 226,89   |
| Infotainmentpaket Columbus Plus                                                          | 1.478,99 |
| Komfortöffnung inklusive elektrischer Heckklappenbedienung                               | 478,99   |
| Metalliclackierung                                                                       | 168,07   |
| Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner                                  | 369,75   |
| Stoff/Thermoflux Scout-Schwarz/Braun                                                     | 0,00     |
| Winterkomplettreder 4Fleet                                                               | 0,00     |
| Winterkomplettreder 4Fleet                                                               | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 40.394,96****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.070,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.070,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                  |                             |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Fahrzeug:                    | SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG 4x4 SCOUT COMBI Kombi5-türig 1968 ccm<br>150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik |                             |        |
| Modelljahr:                  | 2022                                                                                                             |                             |        |
| kW / PS:                     | 110 / 150                                                                                                        | Hubraum:                    | 1968   |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                        | Anzahl Gänge:               | 7      |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                               | CO2 (g/km):                 | 140    |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 5,300                                                                                                            | Tankinhalt:                 | 55     |
| Max. Km/h:                   | 211                                                                                                              | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 0,0000 |
| Leergewicht (kg):            | 1608                                                                                                             | zul. Gewicht (kg):          | 2197   |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 11433079  
Amtliches Kennzeichen: M -RP 1117  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG 4x4 SCOUT COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                        | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 09.11.2023   | 9059868952 | Panne              | Eigenes Fzg. ohne Schaden                                  | Nein                           | Nein                             |
| 31.07.2023   | 9059858865 | Eigenverschulden   | Radlauf vorne Fahrerseite Kratzer > 10 cm<br>oberflächlich | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 11433079  
Amtliches Kennzeichen: M -RP 1117  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG 4x4 SCOUT COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i>   |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10.02.2025   | 23951           | Inspektion und Wartung   |
| 10.02.2025   | 23951           | Wartungszusatzumfänge    |
| 30.05.2025   | 27679           | Ölwechsel-Hinterachse    |
| 30.05.2025   | 27679           | Wartungszusatzumfänge    |
| 30.05.2025   | 27679           | Inspektion und Wartung   |
| 30.05.2025   | 27679           | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 30.05.2025   | 27679           | Öl-Hinterachse           |
| 06.05.2026   | 42594           | TÜV/AU (MwSt-frei)       |
| 06.05.2026   | 42594           | TÜV/AU (MwSt-pfl.)       |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsches Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE           | Amtl. Kennzeichen : | M-RP 1117 |
| Berichtsnummer : | 0000000926813-DE613 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31208287            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Octavia Combi (NX5)(01.2020->) Scout 4x4

|                          |                      |                          |                                            |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | TMBLJ0NXXPY047340    | Laufleistung abgelesen:  | 44166 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 05.05.2023 / 2022    | Besichtigungsdatum/-ort: | 22.06.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | PKW                  | Aufbauart:               | Kombilimousine                             |
| Kraftstoff:              | Diesel               | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk  | Hubraum / Leistung:      | 1968 ccm / 110 kW (150 PS)                 |
| Antriebsart:             | Frontantrieb         | Lackfarbe:               | Brilliant-Silber Metallic                  |
| Lackart:                 | Uni                  | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 3                    | Nächste HU / AU:         | 05.2028 / 05.2028                          |
| Polster Art:             | Stoff                | Serviceheft verfügbar:   | Digital                                    |
| Farbe Innenausstattung:  | Braun                | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                 | Letzter Service km / am: | 27679 / 30.05.2025                         |
|                          |                      | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                   | Unterlagen:              | -                                          |
| Zustand aussen:          | 3 - Durchschnittlich | Zustand innen:           | 3 - Durchschnittlich                       |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                       |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium</b>           |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Goodyear</b>       | <b>225/45/R18/91Y 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Goodyear</b>       | <b>225/45/R18/91Y 6 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Goodyear</b>       | <b>225/45/R18/91Y 6 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Goodyear</b>       | <b>225/45/R18/91Y 6 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                            |

| Unmontierte Bereifung     |                       |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Winterreifen</b>   | <b>Aluminium</b>           |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Pirelli</b>        | <b>225/45/R18/95V 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Pirelli</b>        | <b>225/45/R18/95V 6 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Pirelli</b>        | <b>225/45/R18/95V 6 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Pirelli</b>        | <b>225/45/R18/95V 6 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                            |

| Serienausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Lautsprecher</li> <li>• Ablagefach mit Cargo-Organizer rechts (Gepäck-/Laderaum)</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung LED</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Bremsenergieerückgewinnung</li> <li>• Chromzierleisten an Seitenfenstern</li> <li>• Dachreling eloxiert</li> <li>• Edelstahlpedale Sportdesign</li> <li>• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>• Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagefach für Regenschirm</li> <li>• Ablage tasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audiosystem Bolero mit Touchscreen</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• Außenspiegel Silber lackiert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Brillenfach</li> <li>• Dachhimmel grau</li> <li>• Doppeltonfanfare</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung</li> <li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)</li> </ul> |

- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl  
Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Notrufsystem
- Phonebox  
Induktionsladeschale für Smartphone
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)  
Leuchtweitenregelung automatisch, Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Fahrassistenz-System Multi Collision Brake
- Fahrwerk höhergelegt  
Triebwerkunterschutz
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)  
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen braun
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Thermoflux
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen</li> <li>• Textilfussmatten</li> <li>• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)</li> <li>• Verzurrösen Koffer-/Laderaum</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wireless SmartLink</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türen mit Warnleuchte</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> <li>• Wegfahrsperre</li> <li>• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ausstattungs-Paket: Reise Plus</b><br/>Fahrassistenz-Paket: Traveller, Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h), Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)</li> <li>• <b>Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent</b><br/>Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung</li> <li>• <b>Infotainment-Paket Columbus Plus</b><br/>Mobile Online Dienste, Head-up-Display, Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen</li> <li>• <b>Komfort-Paket Plus</b><br/>Ausstattungs-Paket: Schlaf, Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten, Schlaf-Kopfstützen, Akustikglas Türscheiben vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Sitzheizung hinten, Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel, Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2.Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion), Lenkrad heizbar</li> <li>• <b>Metallic-Lackierung</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz</b></li> <li>• <b>Frontscheibe heizbar</b></li> <li>• <b>Kindersicherung elektr. betätigt</b></li> <li>• <b>LM-Felgen 7,5x18 (Braga, Anthrazit, glanzgedreht)</b></li> <li>• <b>Transport-Paket</b><br/>Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Netzprogramm im Kofferraum, Funkschlüssel (3) klappbar, Halterung Multimedia-Geräte, Abfallbehälter, Laderaumboden variabel, Tablet-Halterung</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Ja</b><br>Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lackschichtdickenmessung:</b>       | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                             |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>          | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>  | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>          | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>            | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>              | *1 winterräder beschädigt sehe fotos                                                                                                      |

## Schaden



#### Karosserie außen

|    | Bauteil               | Schaden     | Rep.-Art     |
|----|-----------------------|-------------|--------------|
| 1. | Windschutzscheibe     | Steinschlag | Erneuern     |
| 2. | Motorhaube            | Beschädigt  | Lackieren    |
| 3. | Felge Hinten - Rechts | Beschädigt  | Smart Repair |
| 4. | Stoßfänger Hinten     | Beschädigt  | Smart Repair |



#### Sonstiges

|    | Bauteil                      | Schaden    | Rep.-Art |
|----|------------------------------|------------|----------|
| 5. | Radausschnitt<br>Abdeckungen | Beschädigt | Erneuern |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern



2. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



2. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



3. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



3. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**




4. Stoßfänger Hinten  
**Beschädigt - Smart Repair**



4. Stoßfänger Hinten  
**Beschädigt - Smart Repair**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**



5. Radausschnitt Abdeckungen  
**Beschädigt - Erneuern**