

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5192NGW / WBA11GH0907U42634 / 7U42634

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.752

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5192NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	30/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5192NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5192NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático tr iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	-
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
13. Rejilla central paragolpes dl	-	PINTAR
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Emblema dl	-	Recuperación Emblemas
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA