DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS8 S1049438	Erstzulassung	05.12.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZB4804	Laufleistung	15 195 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden

Auftragsdaten

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach






























Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Goodyear 205/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm


Goodyear 205/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 H Sommerreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 H Sommerreifen 7.0 mm



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad
		Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-
2		Bauteil	Tür
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-
3		Bauteil	Tür
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-
4		Bauteil	Türeinstieg
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-
5		Bauteil	Stoßfänger oberhalb
		Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-
6		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-
7		Bauteil	Kotflügel
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	SR Delle
		Anmerkungen	-
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

Sonstiges

9		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden