Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | RENAULT CLIO Evolution dCi 100 (74kw) 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Blanco
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.461 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	23/12/2024
Kilómetros	43.816
Matrícula	4814MXJ
Bastidor	VF1RJA00273403365



Accesorios Extras:
Pintura Blanco Glaciar
Rueda de emergencia

Equipamiento de serie:
Ninguno

Documentación:

Peritación

Damages (English)

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:










CLIO
4814 MXJ


CLIO
4814 MXJ


CLIO




Apple CarPlay
Ningún dispositivo conectado
Invitado


4814MXJ
4814MXJ


RENAULT S.A.S.
e2*2007/46*0676
VF1RJA00273403365
1895 Kg
2585 kg
1- 0940 Kg
2- 0890 Kg
122-122 bis avenue du General Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France


0
km/h
30
43816 km
rpm
0.0 km
eco
--- km







30
43816 km
rpm
0.0


















5.38






5.31


6.35






EFFICIENTGRIP


6.62










CLIO
guía práctica