DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY6 S6025966	Date d'immatriculation	04/06/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-859-XT	Odometre	26 932 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm