VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 15:58

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2024-02-21**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**88.3**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (44)


Front left


Left side front


Rear


Rear


Interior front


Speedometer with started engine


Speedometer with started engine


Interior front


Interior front.


Center console and dashboard


Interior rear


Roof.


Trunk


Interior rear


Trunk


Additional photos (optional)


Interior front


Engine compartment


Left side front


Left side front


Left side front



Additional photos (optional)


Left side front


Rear fender left


Left side front


Additional photos (optional)


Left side front


Left side front


Front.


Front right



Front left



Front fender left



Left side rear



Left side front



Rear



Rear fender left



Left side rear



Front door left



Rear door left



Left side rear



Rear door left



Front door left



Left side front



Roof.

DEKRA

DATA PERIZIA	LOCALITA'
20/10/2025	E

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
FORD Kuga 3 serie Kuga 2.0 EcoBlue 120 CV aut 2WD Tit.Bus.		WF0FXXWPMFPP44869	21/02/2024

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
44034	Magnetic Grey	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato											
1981	Paraurti ant. primer	L	1,80	L		L	3,20					
1981	Scomposizione paraurti		2,00									
2187	Porta post. SX	L	0,60			L	1,45					
1992	Paraurti post. P/assist.parch. primer	L	0,70	L		L	3,20					
1992	Scomposizione paraurti		0,90									
2187	Porta post. DX	L	1,20	L	0,50	L	1,90					
2168	Porta ant. 05/21> DX	L	0,65	L	0,50	L	1,35					
0362	Calotta retrovisore est. grigio magnetic DX	L	0,20	L		L	0,30					
3800	Ripiano cappelliera ebano	S		S		S						

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	8,05	1,00	11,40	0,00	

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,71		1,60	4,62	

NOTE

Pneumatico ant dx - Bridgestone - 225/65/17 - estivo - 4.3 mm
Pneumatico ant sx - Bridgestone - 225/65/17 - estivo - 4.3 mm
Pneumatico post dx - Bridgestone - 225/65/17 - estivo - 3.9 mm
Pneumatico post sx - Bridgestone - 225/65/17 - estivo - 3.9 mm
Ruotino
Periziato con pioggia

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
92		0000	4	1

Legend