

Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) PRESTIGE HYBRID 4WD HYBRID 169 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 132 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJE811DPJ168004



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 14/07/2023	Laufleistung 90323 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1598 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Hybrid	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 169 KW

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	6 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Dynamische Bremsleuchte	Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachreling	Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzanlage

Getriebe Automatik - (6-Stufen)	Getränkehalter hinten	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt sensorgesteuert	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenausstattung: Leder
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)	Komfort-Paket	Sound-Paket
Sound-System KRELL	Subwoofer	Sitzheizung hinten
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Memoryfunktion für Sitz vorn links	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar	Kühlergrill dunkel verchromt
Leder-Paket	Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn
Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 169 kW) T-GDI Hybrid	Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)	Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2680 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	Matrix-LED-Scheinwerfer	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Service-System: Remote Services
Servolenkung	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor (an Lenksäule)	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Start-Stop-Knopf
Smart-Paket	Unterrahnschutz vorn und hinten (silber)	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfängerblende hinten unten, verchromt / geriffelt
Tagfahrlicht LED	Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Anschluss im Fond	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Verglasung getönt
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Verglasung Solar Ausführung	Warnanlage für Sicherheitsgurte
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket	Wireless SmartLink
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Mica-Lackierung	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
12/05/2026

Versanddatum
20/05/2026















Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
005	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
006	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen

007	Stoßfängerleiste / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
008	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Delle	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
009	Stoßfängergrill / Vorne	Kratzer	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
010	Scheinwerfer / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
011	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
012	Außenspiegel elektrisch / Links	Kratzer	Ersetzen
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
013	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel



014 Türeinstieg / Hinten Links

Delle

Reparieren



015 Sitzbezug / Hinten

Abgewetzt

Ersetzen



016 Türgriffabdeckung / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



017 Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links

Kratzer

Ersetzen



018 Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Rechts

Kratzer


Ersetzen



019 Heckklappe / Kofferraumtür / -

Delle

Ersetzen



020

Stoßfänger / Hinten

Delle

Ersetzen



021

Stoßfänger Spoiler / Hinten

Gebrochen

Ersetzen




022

Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Lackieren




023

Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



024

Kotflügel / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren




025

Tür / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



026

Türzierleiste / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




027

Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



028

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



029

Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -

Kratzer

Ersetzen




030

Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Links

Kratzer

Akzeptabel



031

Säulenverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



032 Säulenverkleidung / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



033 Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



034 Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe | <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit |
| <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit | <input checked="" type="checkbox"/> Gepäcknetz | <input checked="" type="checkbox"/> Gepäckraummanagement System |
| <input checked="" type="checkbox"/> Infotainment Bedienungsanleitung | <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste |
| <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	8 mm
Hinten Links	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	NOKIAN	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Lauffleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Gepäcknetz



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Kompressor NothilfeKIT / - / Fehlt



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Stoßfängergrill / Vorne / Kratzer



Stoßfängergrill / Vorne / Kratzer



Stoßfängergrill / Vorne / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Links / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer




Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Sitzbezug / Hinten / Abgewetzt



Sitzbezug / Hinten / Abgewetzt



Türgriffabdeckung / Hinten Links / Kratzer



Türgriffabdeckung / Hinten Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Rechts / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger Spoiler / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer




Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Türzierleiste / Hinten Rechts / Gebrochen




Türzierleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Links / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer