


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002508227
Besichtigt am: 17.06.2026 14:55
Berichts-Nr: 10820092
FIN: WAUZZZF39N1114130

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOZ
Erstzulassungsdatum:	07.07.2022
Laufleistung:	70.295 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	silber-schwarz/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.700 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Digitaler Radioempfang
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwahl Spurwechselwarnung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abweichende Verbauung	Einparkhilfe plus
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fernlichtassistent
Audi pre sense front	Fertigungsablauf Standard
Audi Smartphone Interface	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Soundsystem	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi virtual cockpit	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Grundausstattung
Berganfahrasistent	Halteassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckleuchten
Bluetooth-Schnittstelle	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachhimmel in Stoff schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling schwarz	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlage Micrometallic silber	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dieselmotor	Kein Selbstabholer
	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersicherheits-Paket	Ohne Kompensor
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Lade-Dock
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortpaket	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Logoprojektion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Nebelscheinwerfer
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne Sonder-Maßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Optikpaket schwarz
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	quattro
Motorabdeckung	Räder der Serie
N.N.N. Ausführung 1	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Nebelschlussleuchten	Räder, 5-Y-Speichen, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifenreparaturset
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Rückfahrkamera
Ohne Beleuchtung	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S line
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S tronic
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheinwerfer
Ohne Frontspoiler	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Seitliche Dekorfolien

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Index

Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Platten	Ersetzen
3	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF39N1114130

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:



Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links





 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3





Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen Vorderachse 3mm, Hinterachse 4mm



2 - Reifen vorne links - Platten - Ersetzen



3 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen vorne rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

