

Renault

RENAULT MASTER III KASTEN (02.2010->) L3H2 HKA 3,5T MOTOR 2,3 LTR - 99 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN HOCHRAUM STANDARD


VIN: VF1MA000371425164






Beschreibung

	Zulassungsdatum 27/09/2023	Laufleistung 96744 km
Farbe MINERAL WEISS	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Fourgon	Hubraum 2299 cc	Getriebe Manuelle
Motortyp Thermique	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Avant (FWD)	Max. Leistung 99 KW	

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Öl nachfüllen / -	Keine	Reparieren
			
002	Warmeuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			

003	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : T / Traglastindex : 112 / Reifenmarke : CONTINENTAL / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Abgewetzt	Akzeptabel
			
004	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
	    		
005	Abdeckung / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
	 		
006	Radhausschale / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
	 		
007	Motorhaube / - 1	Delle	Smart Repair
	  		
008	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren



009 Blinker / Links

Gebrochen

Ersetzen



010 Tür / Vorne Links

Delle

Reparieren



011 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



012 Schweller / Vorne Links²
Länge : Lang

Delle

Reparieren



013 Schweller / Links
Länge : Medium

Delle

Reparieren



014

Schweller / Hinten Links ³

Länge : Kurz

Kratzer

Lackieren



015

Zierleiste Seitenwand / Vorne Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Gebrochen

Ersetzen



016

Zierleiste Seitenwand / Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Ersetzen



017

Blinker / Links

Fehlt

Ersetzen



018

Sensor Einparkhilfe gehäuse / Links

Kratzer

Ersetzen



019

Sensor Einparkhilfe / Links

Kratzer

Lackieren



020

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Fehlt

Ersetzen



021

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



022

Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



023

Seitenwand / Unten Vorne Links⁴
Mit Fenster: Nein

Delle

Reparieren




024

Seitenwand / Links⁵
Mit Fenster: Nein

Delle

Reparieren




025

Seitenwand / Hinten Links⁶
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren




026

Säule / Hinten Links⁷

Delle

Reparieren




027

Türanschlag/-puffer / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen




028

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



029 Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



030 Zierleiste Heckklappe / Links
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



031 Zierleiste Heckklappe / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



032 Heckklappe / Kofferraumtür / Links⁸
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



033 Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts⁹
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



034 Holzboden / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



035

Innenverkleidung Laderaum / Rechts
Bezugsmaterial : Holz

Gebrochen

Ersetzen



036

Innenverkleidung Laderaum / Vorne Links
Bezugsmaterial : Holz

Gebrochen

Ersetzen



037

Abdeckung / Hinten Links ¹⁰

Gebrochen

Ersetzen



038

Türfangband / Hinten Links ¹¹

Defekt

Ersetzen



039

Seitenwand / Hinten Rechts ¹²
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren




040

Säule / Hinten Rechts ¹³

Delle

Reparieren



041

Seitenwand / Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



042

Zierleiste Seitenwand / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



043

Schweller / Hinten Rechts
Länge : Kurz

Delle

Reparieren



045 Tür / Rechts¹⁴
Mit Fenster: Nein

Delle

Reparieren



046 Führung Schiebetür / Rechts

Delle


Ersetzen



047 Kofferraumboden / Rechts

Delle

Reparieren



048 Türeinstieg / Rechts

Abgewetzt

Lackieren



049 Schweller / Rechts
Länge: Lang

Delle

Reparieren



050 B-Säule außen / Unten Rechts

Delle

Reparieren



051

Türzierleiste / Rechts

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



052

Blinker / Rechts

Kratzer

Ersetzen



053

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Smart Repair




054

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



055

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

056

Laderaum / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

057

Laderaum / Hinten

Delle

Akzeptabel

¹ 3x Delle

² + Dichtheit

³ + Dichtheit

⁴ + Dichtheit

⁵ + Kratzer + Dichtheit

⁶ + Kratzer

⁷ D + Kratzer

- 9 4x Delle
- 10 Abdeckung Radkasten
- 11 Aufnahme für Fangband und Fangband selbst sind verbogen Bilder von rechter Seite dient zur Anschauung, wie es aussehen soll
- 12 + Kratzer
- 13 D + Kratzer
- 14 + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	225 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	BARUM	225 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten	CONTINENTAL	225 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartment passager avant



Odomètre




Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Öl nachfüllen / - / Keine



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Reifen / Hinten Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer




Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Links / Gebrochen



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle




Blinker / Links / Gebrochen




Blinker / Links / Gebrochen




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Schweller / Vorne Links / Delle



Schweller / Vorne Links / Delle




Schweller / Vorne Links / Delle




Schweller / Links / Delle




Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Kratzer



Schweller / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Vorne Links / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Vorne Links / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Blinker / Links / Fehlt



Blinker / Links / Fehlt



Sensor Einparkhilfe gehäuse / Links / Kratzer



Sensor Einparkhilfe gehäuse / Links / Kratzer



Sensor Einparkhilfe / Links / Kratzer



Sensor Einparkhilfe / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle




Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle



Seitenwand / Unten Vorne Links / Delle




Seitenwand / Links / Delle




Seitenwand / Links / Delle




Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle




Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Säule / Hinten Links / Delle



Türanschlag/-puffer / Hinten Links / Gebrochen




Türanschlag/-puffer / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Rechts / Kratzer




Zielfeld Heckklappe / Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Holzboden / Hinten / Gebrochen



Holzboden / Hinten / Gebrochen



Holzboden / Hinten / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Vorne Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Vorne Links / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Links / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Links / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Links / Gebrochen



Türfangband / Hinten Links / Defekt




Türfangband / Hinten Links / Defekt



Türfangband / Hinten Links / Defekt



Türfangband / Hinten Links / Defekt




Türfangband / Hinten Links / Defekt



Türfangband / Hinten Links / Defekt



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Führung Schiebetür / Rechts / Delle




Führung Schiebetür / Rechts / Delle



Kofferraumboden / Rechts / Delle



Kofferraumboden / Rechts / Delle



Kofferraumboden / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



B-Säule außen / Unten Rechts / Delle



B-Säule außen / Unten Rechts / Delle



B-Säule außen / Unten Rechts / Delle




B-Säule außen / Unten Rechts / Delle



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Türerleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer




Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer




Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag