

Peugeot 108 1.0 e-VTi Blue Lease
2020 - 53 kW / 72 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3PSCFB7KR053051
Eerste registratie	30-07-2020
APK geldig tot	30-07-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	122.911 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	16-07-2026
Definitieve kilometerstand	122.911 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	85
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- Metallic lak

Aanwezig bij voertuig 3

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	continental
Velgen	14
Band breedte	165 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 53 kW / 72 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 122.911 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2025

Schades (11)

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

manco - Daklijst rechts

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - bumperhoek rechtsachter

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier rechtsachter

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop linksvoor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop rechtsachter

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

steenslag - voorzijde


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop rechtsvoor

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

slecht hersteld - scherm linksvoor


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - scherm linksachter

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging < 10 cm - bumper achter


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - portier linksvoor

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

g -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-06-2020		Importeur
30-07-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
10-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
30-07-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- audio installatie
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- LED dagrijverlichting
- mistlampen voor
- passagiersairbag
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- zij airbag(s) voor

