



WF0TK3SU3NMA00471

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	73.256 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	24 Monat(e)
Typ/Modell	Mustang Mach-E	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WF0TK3SU3NMA00471	Leistung / Hubraum	124 kW
Erstzulassung	29.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Nachweise fehlen) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 103H	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R19 103H	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 103V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R19 103V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46311914
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Mustang Mach-E	Laufleistung (abgelesen)	73.256 km
Fahrgestellnummer	WF0TK3SU3NMA00471	Erstzulassung	29.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46311914
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0TK3SU3NMA00471

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	73,256 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	24 Monat(e)
Type / Model	Mustang Mach-E	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WF0TK3SU3NMA00471	Power / Engine displacement	124 kW
First registration	29 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
2	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Nachweise fehlen) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body - Stone chips - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R19 103H	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R19 103H	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46311914
Delivery date: 2 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R19 103V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R19 103V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46311914
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Mustang Mach-E	Mileage (Read)	73,256 km
Vehicle Identification number	WF0TK3SU3NMA00471	First registration	29 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46311914
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 19: Misc.





Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #2: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -HP 0424E	Fahrgestell-Nummer:	WF0TK3SU3NMA00471
Vertrags-Nummer:	71827082	Erstzulassung:	29.04.2022
Internes KZ:	15062259	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	358 / 487	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,400
Leergewicht (kg):	2348	zul. Gewicht (kg):	2717

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 71827082
Amtliches Kennzeichen: HD -HP 0424E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW
Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 71827082
Amtliches Kennzeichen: HD -HP 0424E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW
Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer