


Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	 België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2AAX408 (chassisnr: W0VZCYHZ4M6808408)

Aanbieder: Leasemaatschappij



OPEL GRANDLAND X 1.5 TURBO D

Uitvoering volgens lease software: 1.5 TURBO D 96KW S/S AUTO BUS. ELEGANCE

Km-stand	124048 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1505 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	268 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	03-02-2021	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	137 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Pare-brise chauffant électriquement, Vitres teintées foncées à l'arrière, Passenger Seat Comfort Pack, Pack hiver à l'avant et à l'arrière, Park & Go Technology Pack 2, Safety Pack, Executive Pack, Quartz Grey métal, Kit de mise en route

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Instructieboekje	 Onderhoudsboekje (Boekje)
 Hoedenplank/rolhoes	 Pare-brise chauffant électriquement
 Vitres teintées foncées à l'arrière	 Passenger Seat Comfort Pack
 Pack hiver à l'avant et à l'arrière	 Park & Go Technology Pack 2
 Safety Pack	 Executive Pack
 Quartz Grey métal	 Kit de mise en route

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	3 mm	Zomer	225/55 R18
RV	3 mm	Zomer	225/55 R18
LA	5 mm	Zomer	225/55 R18
RA	5 mm	Zomer	225/55 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 04/2026 KM: 113 898
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velg diep beschadigd - herstellen		
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Rand oxidatie		
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Oxidatie		
Deel: Vleugel linksachter Omschrijving: Deuk karakterlijn		
Deel: Velg rechts Omschrijving: Oxidatie		
Deel: Portier rechtsachter midden Omschrijving: Deuk		
Deel: Wielboog linksachter Omschrijving: Diepe krassen		
Deel: Vleugel rechtsachter Omschrijving: Deuk karakterlijn met verfschade	 	

Extra foto's

				
Dorpel links	Dorpel rechts	Linksachter	Rechtsvoor	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.