

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4693NGW / WBA31GN0805468148 / 5468148

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.032

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4693NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	18/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

4693NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

4693NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo alfombras piso	-	REEMPLAZAR				0,00	177,26	10,00	159,53 €
2. Neumático dl iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	177,93	10,00	171,30 €
3. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	177,93	10,00	171,30 €
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.50 h.	6,35	0,00		131,47 €
5. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
6. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
7. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
8. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
15. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
16. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
17. Retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1522,6 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4693NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,60 h.	215,58 €

(IVA no incluido)

4693NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	44,48 €
Total Mano de Obra Pintura	10,50 h.	404,23 €
Total Recambios	-	479,81 €
Descuento recambios aplicado	-	53,31 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	378,50 €







X2



sDrive18d

E 4693 NGW










126 km

13:24



OFF

Total 25032 km

 Luz de posición encendida.

+25.0 °C







13:24

OFFL

OFFL

Sin conexión a medios.

MAX  
REAR



VOL 143







©WBA31GN0805468148©







Instrument cluster display showing speedometer (0 km/h), tachometer, gear indicator (P), fuel gauge (1.3), and battery level (Power % 100). Includes a "Puerto abierto" (port open) warning and temperature (+25.0°C).

Central infotainment screen displaying a navigation map of Calle Sector 1. The screen is split into two main sections: a music player on the left and a navigation map on the right. The music player shows "Sin conexión a medios" (No connection to media) and a smartphone icon. The navigation map shows a car icon and a volume slider set to "OFF". The top right corner of the screen displays the time 13:25 and various system icons. The bottom of the screen features a home button and a volume slider.

MEDIA  
TEL  
NAV

MAX



inch/mm  
4.21  
OFF ON ZERO

WATER PUMP



INFLATION  
554  
OFF ON ZERO

OUTSIDE

204743 204742  
2022734

PIRELLI





inch/mm  
5.89  
OFF ON ZERO

TREADWEAR 230 TRACTION AA TEMPERATURE A

DOT 1D3 W2395L 10225 PZA

PIRELLI

P ZERO



inch/mm

4.03

OFF ON ZERO























024746 S2WR2  
0265056





Manheim  
COX AUTOMOTIVE



Marheim

0 CM



Manheim  
COVALENT



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE



3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE

SAE E8 21 5 (59) 01. 23534















