

Seat

LEON 1.5 TSI 85 KW (115 CV) STYLE 25 ANIVERSARIO MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL7SR090513



Descripción

Matrícula 3078NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 20544 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha del encargo 18/06/2026	Fecha de peritación aprobada 19/06/2026
---	--	---







Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Neumático / Trasero Derecho Símbolo de velocidad : V / Marca de neumáticos : NEXEN / Ancho : 205 mm / Perfil : 55 / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Desgarro	Sustitución

002	<p>Llanta / Trasero Derecho</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "</p>	Ralladura	Smart repair
			
003	<p>Llanta / Delantero Derecho</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "</p>	Ralladura	Smart repair
			
004	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
005	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Ralladura	Pintar
			
006	Puerta / Delantero izquierdo	Abolladura	Smart repair
			
007	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
008	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Aceptable



009 Asiento / Trasero

Manchado

Limpieza



010 Puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Aceptable



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	205 / 55 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	NEXEN	205 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	NEXEN	205 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Derecho	NEXEN	205 / 55 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Asiento / Trasero / Manchado



Asiento / Trasero / Manchado



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura