

Tesla Model Y RWD 58 kWh
2023 - 175 kW / 238 PK - Elektrisch - Automaat - PANO -CAMERA

Kenteken	
Chassisnummer	LRWYGCF56PC629261
Eerste registratie	25-01-2023
APK geldig tot	25-01-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	106.217 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-08-2026
Definitieve kilometerstand	106.217 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2023	175 kW / 238 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	106.217 km	Nee

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Apple CarPlay - Android Auto	Klimaatregeling	LED verlichting
Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak
Stoelverwarming	Parkeersensoren			

Aanwezig bij voertuig 4

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	hankook
Velgen	19
Band breedte	255 mm
Band hoogte	45 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Wit
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2028

Schades (9)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Niet aanwezig
(Manco)

Soort schade

Laadkabel

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-01-2023	Registratie datum goedkeuring	Importeur
25-01-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
30-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
25-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank verwarmd
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- audio installatie premium
- Autonomous Emergency Braking
- bestuurdersairbag
- Bluetooth
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- connected services
- dodehoekdetectie
- electronic climate control
- elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- houtafwerking interieur
- keyless entry
- keyless start
- LED mistlampen
- lichtmetalen velgen 19"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- panoramadak
- passagiersairbag
- spraakbediening
- stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

