



### Condizione Relazione

|                     |                     |                      |        |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Numero di rapporto: | 0000000921540-IT867 | Numero di contratto: | 782446 |
| Targa:              |                     |                      |        |

| Dati del veicolo               |                   |                            |                            |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| BMW X4;Suv;;Automatic;         |                   |                            |                            |
| Numero di telaio:              | WBA11DT0609V35251 | Chilometraggio Rivelato:   | 30311 km                   |
| Data Immatr. / Anno di costr.: | 07.03.2024 /      | Data e luogo Perizia:      | 27.05.2026 Termini Imerese |
| Vernice:                       | Nero              | Tipo di vernice:           | Pastello monostrato        |
| Numero di Chiavi:              | 2                 | Tipo Rivestimento Interno: | Finta pelle                |
| Colore Rivestimento Interno:   | Nero              |                            |                            |

Valutazione dei danni

- 1.) paraurti posteriore | Graffi superficiali
- 2.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 6.) porta anteriore - destra | Graffi superficiali
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 8.) B-colonna centrale - destra | Graffi superficiali
- 9.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 10.) parete laterale - posteriore - destra | Graffi superficiali
- commento/riferimento:

## Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio comp...



1. paraurti posteriore  
Graffi superficiali



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



1. paraurti posteriore  
**Graffi superficiali**



2. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



2. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



2. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



3. porta anteriore - sinistra  
**Graffi superficiali**



3. porta anteriore - sinistra  
**Graffi superficiali**



3. porta anteriore - sinistra  
**Graffi superficiali**



3. porta anteriore - sinistra  
**Graffi superficiali**



4. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**




6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



6. porta anteriore - destra  
**Graffi superficiali**



7. retrovisore esterno scatola - destro  
**Graffi superficiali**



7. retrovisore esterno scatola - destro  
**Graffi superficiali**



7. retrovisore esterno scatola - destro  
**Graffi superficiali**



7. retrovisore esterno scatola - destro  
**Graffi superficiali**



8. B-colonna centrale - destra  
**Graffi superficiali**




8. B-colonna centrale - destra  
**Graffi superficiali**



8. B-colonna centrale - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



9. porta posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



10. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



10. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



10. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffi superficiali**



10. parete laterale - posteriore - destra  
**Graffi superficiali**