

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9486NHL / WBA11GF0007U42377 / 7U42377

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.308

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9486NHL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	29/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9486NHL COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO							
9486NHL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €	
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €	
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €	
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	2.49 h.		0,00	0,00		107,41 €	
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €	
7. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	1.50 h.	6,35	0,00		67,18 €	
8. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	1.00 h.	4,24	0,00		58,91 €	
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €	
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €	
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €	
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €	
15. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €	
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €	
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €	
18. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €	
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
20. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €	
21. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €	
22. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
23. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
24. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
26. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	

9486NHL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Carcasa retrovisor dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
28. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
31. Techo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
32. Retrovisor dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
33. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2347 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9486NHL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,31 h.	358,40 €
Total material pintura	-	90,15 €
Total Mano de Obra Pintura	15,76 h.	606,75 €
Total Recambios	-	315,20 €
Descuento recambios aplicado	-	152,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	976,50 €















Valores desde indiv.


1.3 l/h



Total 29308 km •→| 2660.0 km

Power % 100

75



CONTENT

LAYOUT

Puerta abierta.

228 km 13:49



P

+35.5 °C














WBA116F0007U42377







Vehicle status information including a gear indicator showing 'P' (Park), a battery level gauge, and a fuel gauge. Below these, there is a small car icon and some text that is partially obscured but appears to include 'Full 2000 km' and '2000 km'.

The main infotainment screen displays a navigation map with a blue background and white road lines. At the top right, there is a status bar with icons for notifications, navigation, and a clock showing '13:50'. Below the map, there is a search bar with the text 'Busqueda'. At the bottom of the screen, there are two climate control sliders. The left slider is labeled 'LOW' and 'AUTO OFF'. The right slider is labeled 'MAX A/C', 'LOW', and 'AUTO OFF'. In the center of the bottom bar, there are three icons: a house, a car, and a square.







OUTSIDE

PLACARD IN VEHICLE TO SEAT HEADS
MOUNT TIRE

MADE IN SPAIN

TREADWEAR 320

TRACTION

OFF ON ZERO

inch/mm

496



OFF

ON

inch/mm

5.84

























Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
Co. Automotive








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO. AUTOMOTIVE














0426001821W2R3B
0224764

E13

50T

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE













0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE



BMW LED

Martheim
City & Hochschule



Manheim
COX AUTOMOTIVE





IS-2553



P01E2

II CMV-4100120224



II SANITIZER
SERIES
43R-018
CONTAINS
E 000













 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

www.walshauto.com
P225/45R17