

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1.

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA
- 0.2.

Typ:

NS
- 0.2.

Variante:

ACDFHAX1
- 0.2.1.

Handelsbezeichnung:

NAD7AD7DL00348BF0NSSV1B8A
- 0.2.3.1.

Kenntnis der Interpolationsfamilie:

KODIAQ
- 0.2.3.2.

Kenntnis der ATCT Familie:

IP-08-TMB-2018-0148
- 0.2.3.3.

Kenntnis der PEMS Familie:

ATCT-TA-WWW-2018-0036
- 0.2.3.4.

Kenntnis der Fahrwiderstandsfamilie:

08-SKx-715W_NS_DFHA_AD7_0_A_1_0-000
- 0.2.3.5.

Kenntnis der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

RL-08-TMB-2017-0023
- 0.2.3.6.

Kenntnis der Familie periodischer Regenerierung:

KL_D_EU6_AG_06
- 0.2.3.7.

Kenntnis der Verdunstungsprüffamilie:

M1
- 0.4.

Fahrzeugklasse:

SKODA AUTO a.s.
- 0.5.

Name und Anschrift des Herstellers:

tr. Václava Klementa 869
- 0.6.

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Mladá Boleslav II
- 0.6.

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

293 01 Mladá Boleslav
- 0.10.

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

Czech Republic
- 0.10.

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

TMBLK7NSXL8523266
- 0.10.

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
- 0.10.

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

e8*2007/46*0249*15, erteilt am 14.01.2020
- 0.10.

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 21.07.2020



Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 21.07.2020



Dipl.-Ing. Frank Schreier

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2	,Ade 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan sha	
4.	Radstand [mm]:	2788	
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2788	
5.	Länge [mm]:	4699	
6.	Breite [mm]:	1882	
7.	Höhe [mm]:	1666	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1772	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1851	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2390	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1230	/ 1210
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4690	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2300	
18.4.	Ungelbremsen Anhänger [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DFH??????*	
22.	Arbeitsweise:	Compression Ignition/ 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4/ in Line	
25.	Hubraum [cm ³]:	1968	
26.	Kraftstoff:	diesel	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Hochstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	140.00	bei 3500
27.2.	Höchste Stundenleistung [kW] (Elektromotor):		
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Gang:	3,563	2,526	1,586	0,938	0,722	0,688	0,574		2,789
28.1.1.	Übersetzungsverhältnis:	4,733	3,944	3,944	4,733	4,733	3,944	3,944		4,733
28.1.2.	Gesamtübersetzung:	16,864	9,963	6,255	4,440	3,417	2,713	2,264		13,200
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	210								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1575 / 1565								
35.	Angebtrachte Reifen / felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1								
36.	Achse 1:	235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1								
37.	Achse 2:	235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1								
38.	Anhänger-/Bremsanschlüsse:	AC								
40.	Code des Aufbaus:	white								
41.	Farbe des Fahrzeug:	4 / left 2, right 2								
42.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5								
42.1.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrer/sitz):	5								
42.2.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min-1:	72.00 bei 3000								
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 DG								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von Wind:	1932								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.) 153.6	f_1 (47.1.3.1.) 0.853							f_2 (47.1.3.2.) 0.04042
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f_{acc}):	no								
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no								
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832DG								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	
	Benzin/ Diesel	29.9	---	---	46.1	51.4	---	0.0300	0.01E11	
	Gas	---	---	---	---	---	---	---	---	
	andere	---	---	---	---	---	---	---	---	
	2.2. Prüfverfahren:	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	
	Benzin/ Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---	
	Gas	---	---	---	---	---	---	---	---	
	andere	---	---	---	---	---	---	---	---	
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	0.500								
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]								
	Vollständige RDE-Fahrt:	168.0 6.00 ET11								
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	168.0 6.00 ET11								



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

8	13.08.2020	21	8004	22	ARV00540 0	1	02	9	02	23	0140/03500	1	210
1	M1	4	AC	18	04699 - -	19	1882 - -						
6	TMBLK7NSXL8523266	3	2	20	1666 - -	6	001772 - -						
D.1	SKODA			12	-	13	00100	Q	-				
	NS			V.7	0182	8.1	002390	F2	2390				
	ACDFHAX1			7.1	01230	7.2	01210	7.3	-				
D.2	NAD7AD7DL0034EFONS5V1B8A			8.1	01230	8.2	01210	8.3	-				
				11.1	072	11.2	03000	11.3	070				
D.3	KODIAQ			10.1	02300	10.2	0750	51	5	52	-		
7	SKODA (CZ)			15.1	235/50 R19 99V								
	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			15.2	235/50 R19 99V								
5	KOMBILIMOUSINE			15.3	-								
W.9	715/2007*2018/1832DG			R	WEIß			11	0				
14	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			K	e8*2007/46*0249*15								
P.3	DIESEL			6	14.01.2020	17	K	16	FU129848				
10	0002	142	36DG	P.1	01968								
22	7.2/8.2:+100 B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. ZUL.GES-MASS D.ZU			21	-								
	GKOMBINATION:4690KG*WW.AHK LT.EGTG*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Innenraum, verschmutzt, reinigen




Bild 15 : Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 16 : Eckblende Frontspoiler vorn links verschrammt



Bild 17 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links, eingedellt, drücken

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	328351
Hersteller	Škoda
Model	Kodiaq
Variante	Sportline 2.0 TDI
Listenpreis	42.260,50
VIN	TMBLK7NSXL8523266
Erstzulassungsdatum	1.8.2020
Kennzeichen	M N1592

Schadensfälle der int. Belegnummer: 328351

19.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023101482	19.01.2023	Windschutzscheibe gerissen	1.403,07

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.08.2020	Letzte Zulassung	13.08.2020
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq (NS)(2016->) / Kodiaq 2.0 TDI Sportline 4x4 (EURO 6d-TEMP)	Aufbauart	SUV
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLK7NSXL8523266
HSN / TSN	8004 / ARV	DAT Europa-Code®	018000900160001
DAT Marktindex	DE00A 6073	Km-Stand abgelesen	114508
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Moon-Weiss / Metallic / 2-Schicht / 2Y, LS9R
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11.04.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W / O	4 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W / O	4 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W / O	5 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter FSL	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem Bolero mit Touchscreen, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsenergie rückgewinnung, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Brillenfach, CargoFlex-System, Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachreling, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Edelstahlpedale Sportdesign, Elektron. Querdifferential sperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofil auswahl (Drive Mode Selector), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Funkschlüssel (3) klappbar, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Gepäck-/Laderaumabdeckung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Gurtstraffer hinten, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x19 (Triglav, Anthrazit), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI, Motorhaubenisolierung, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Notrufsystem, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2791 mm, Reifen 235/50 R19 .V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn + hinten, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportline, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Steuer-AV Ausstattung Sportline, Stoßfänger Sportline, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87143	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI DPF KAT (DFHA)
22707	Frontscheibe heizbar
2757	Business-Paket Columbus
25800	Einparkhilfe vorn und hinten
4280	Fahrassistenz-Paket: Traveller
11000	Metallic-Lackierung
	LM-Räder 18 Zoll zusätzlich (M+S) KBA 52897 mit Bereifung 235/55 R18...H (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.700 km oder 16 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Eckblende Frontspoiler vorn links verschrammt, erneuern (Bild 16)
2. Austausch Partikelfilter laut Angebot Autohaus Melzer Chemnitz vom 16.05.2026,
3. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 14, 15)
4. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 19)
5. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
6. Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)

Fehlende Teile

1. Bordmappe inkl. Bedienungsanleitung und Servicenachweise

Angebot

Angebot Nr. : 5034396

Angebotsdatum : 16.05.2026

Kunden-Nr. : 1010284

Seite : 1 von 3

Firma
Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

*** Angebot - Keine Rechnung ***

Fzg-Bez. : Skoda Kodiah 2.0 TDI Ambition 4x4	Typ/ : NS7R8Z	KM Stand : 114.490
Fgst-Nr. : TMBLK7NSXL8523266	Erstzul. : 25.08.2020	HU : 07/2027
Farbe : Moon-Weiß Perleffekt	Kennz. : M-N 1592	AU : 07/2027

Fahrzeughalter/Lieferadresse: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

Besuchen Sie unsere Website www.autohaus-melzer.de - Hier finden Sie aktuelle Fahrzeug- und Serviceangebote, Aktionen und die bequeme Online-Terminbuchung.

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	USt
-------------	-------	-------------	--------	-----

Wir danken für Ihren Auftrag. Zur Ausführung erledigen wir nachstehende Arbeiten und benötigen folgende Teile:

Zulassung

Werkstattersatzfahrzeug Kilometerstand Abholung _____ km, Tankfüllung _____ %, Reichweite _____ km, Tankkarte für Strom _____

Datenschutteinwilligung erteilt

Kunde beanstandet: Motorchecklampe ist an bitte prüfen und instandsetzen

BA-ID:

GFS - Geführte Fehlersuche	2		319,00 €	1
-Fehlerspeicher ausgelesen				
-SW-Stand geprüft				
-Regeneration Partikelfilter durchgeführt				
-NOx-Sensor mit Messwerten geprüft				
-Probefahrt				
--> Partikelfilter muss erneuert werden				
Kühler f Abgasrückführung prüfen	0,6		95,70 €	1
Partikelfilter aus- u.einbauen	4,4		701,80 €	1
FILTER	1 Stk	2.956,62 €	2.956,62 €	3

Übertrag: 4.073,12 €

Angebot

Angebot Nr. : 5034396

Angebotsdatum : 16.05.2026

Kunden-Nr. : 1010284

Seite : 2 von 3

Firma
Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

*** Angebot - Keine Rechnung ***

Übertrag: 4.073,12 €

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	USt
SCHELLE	1 Stk	24,89 €	24,89 €	1
DICHTUNG	1 Stk	4,03 €	4,03 €	1
SCHELLE	1 Stk	29,11 €	29,11 €	1
DICHTUNG	1 Stk	7,71 €	7,71 €	1
DICHTUNG	1 Stk	7,92 €	7,92 €	1
KLEMMSCHEL	1 Stk	8,29 €	8,29 €	1
SCHELLE	1 Stk	34,24 €	34,24 €	1
SCHELLE	1 Stk	27,45 €	27,45 €	1
DICHTUNG	1 Stk	17,65 €	17,65 €	1
SCHRAUBE	4 Stk	2,54 €	10,16 €	1
SCHRAUBE	2 Stk	2,78 €	5,56 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	3,39 €	3,39 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	3,36 €	3,36 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	3,03 €	3,03 €	1
SCHRAUBE	2 Stk	11,89 €	23,78 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	11,08 €	11,08 €	1
SCHRAUBE	4 Stk	2,17 €	8,68 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	6,56 €	6,56 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	6,75 €	6,75 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	5,82 €	5,82 €	1
SCHRAUBE	1 Stk	7,81 €	7,81 €	1
SCHRAUBE	3 Stk	3,73 €	11,19 €	1
SCHRAUBE	4 Stk	4,67 €	18,68 €	1

Werkstattersatzwagen Kat.D Superb, Kodiaq (inkl.50km)	3 Tag	37,82 €	113,46 €	1
--	-------	---------	----------	---

Übertrag: 4.473,72 €



Autohaus Melzer e.K.
 Am Erlenwald 2-3, 09128 Chemnitz
 Tel.: 0371 77428-100 Fax: 0371 77428-199
 info@autohaus-melzer.de

Angebot

Firma
 Mobility Concept GmbH
 Grünwalder Weg 34

Angebot Nr. : 5034396
 Angebotsdatum : 16.05.2026
 Kunden-Nr. : 1010284
 Seite : 3 von 3

82041 Oberhaching

***** Angebot - Keine Rechnung *****

Übertrag: 4.473,72 €

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag	USt
-------------	-------	-------------	--------	-----

Befindet sich das Fahrzeug im Serienzustand: Ja Nein

wenn Nein, welche Änderungen wurden vorgenommen:

zum Beispiel: Ladekabel, SD-Karten, Umprogrammierungen an Steuergeräten, Nachrüstung Anhängerkupplung u.Ä.

Sollte die Beanstandung kein Mangel im Sinne der Sachmangelhaftung bzw. Garantie sein, werde ich die entstandenen Kosten selbst tragen.

Zusätzlich notwendige Arbeiten ohne Rücksprache bis 20,00 Euro ausführen.

Die Rechnung ist zum ohne Abzug fällig. Lohn (netto): 1.116,50 € / Material (netto): 3.357,22 €.
 Es bediente Sie Talida Macht.

	0 = steuerfrei 0,00% Ust.	1 = voller Satz 19,00% Ust.	2 = verm. Satz 7,00% Ust.	3 = Austauschteil 20,90% Ust.	4 = Agenturware / DP nicht steuerbar	5 Diffbest. 19,00% Ust.	Gesamt
Betrag netto		1.517,10 €		2.956,62 €			4.473,72 €
USt.		288,25 €		608,45 €			896,70 €

Die Leistungen wurden zwischen 16.05.2026 und (Par. 14 Abs. 4 Ziffer 6 UStG) erbracht.
 Diese Rechnung ist für nichtunternehmerische Leistungsempfänger 2 Jahre aufzubewahren.

5.370,42 €

Inhaber: Christian Melzer
 HRA 5699 Chemnitz
 Finanzamt Chemnitz Süd

Skoda Bank IBAN DE37270200036800013887 BIC SKODDE21XXX
 Sparkasse Chemnitz IBAN DE18870500003760040003 BIC CHEKDE81XXX
 USt.-ID DE238 215 983

***DT03/6256**
 21.05.2026 11:38:23 SSCU 625665