

Ford

FOCUS 1.0

VIN:WF0PXXGCHPSJ82605



Description

Date de 1ère immatriculation	04/02/2025	Odomètre	63496 km
Couleur	Noir	Capitonnage	-
Année modèle	-	Generation	-
Nombre de portes	-	Nombre de sièges	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante
Système de navigation		

Détails de l'inspection



Date de l'inspection
17/06/2026

Date de validation de l'inspection
18/06/2026















Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dom m a g e	Corr e c t i o n
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable

002	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
003	Revêtement de bas de caisse / Gauche	Rayure	Peinture
			
004	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
005	Revêtement de bas de caisse / Droit	Cassé	Echange
			
006	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
007	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
008	Rétroviseur / Droit	Cassé	Echange
			



009 Aile / Avant Droit

Enfoncement

Smart repair



010 Pare-chocs / Avant

Enfoncement

Réparation



011 Pare-brise / -

Eclat

Acceptable



Éléments amovibles

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plage arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.1 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	5.2 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	5.6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Cassé



Revêtement de bas de caisse / Droit / Cassé



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Rétroviseur / Droit / Cassé



Rétroviseur / Droit / Cassé



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat