Renault

VIN: VF1RJB00874554890



Description

N° d'immatriculation HC-471-DS	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 72520 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Projecteurs LED
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CEVA BEAUCAIRE	**Date de l'inspection** 01/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 02/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation



002	Spoiler / Avant	Rayure	Peinture



003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair



004	Extension d'aile / Arrière Gauche	Rayure	Peinture



005	Pare-chocs / Arrière Gauche Peint : Oui	Rayure	Peinture



006	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation



007	Hayon / Porte de coffre / -	Eclat	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Monogramme de hayon/malle / -	Cassé	Echange
009	Pavillon / -	Enfoncement	Smart repair



010	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture



011	Baguette de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



012	Entrée de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



013	Entrée de porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [x] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	FALKEN	215 / 55 / 18 / Été	5.8 mm
Avant Droit	FALKEN	215 / 55 / 18 / Été	5.8 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	4.7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Eclat



Pavillon / - / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.