

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

4482NHK / WBA41GN0905477039 / 5477039

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.323

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

4482NHK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/05/2026		
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

4482NHK   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

4482NHK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático dl iz - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada adyacente	-
14. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
15. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA