

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Business Edition Gtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 2795	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00867129054
Vertrags-Nummer:	29645075	Erstzulassung:	12.05.2021
Internes KZ:	14800316	Kilometer-Stand:	81243
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Business Edition Gtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

24.621,84

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

26.751,99

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

31.834,87

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

31.834,87

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,10
Leergewicht (kg):	1465	zul. Gewicht (kg):	1970

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 29645075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2795
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.02.2023	9059840293	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 29645075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2795
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 EDC Business Edition Gtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.03.2023	24391	Inspektion und Wartung
28.03.2023	24391	Inspektion und Wartung
12.04.2023	24391	Inspektion und Wartung
02.05.2024	32053	Bremsflüssigkeitswechsel
02.05.2024	32053	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
02.05.2024	32053	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.02.2025	49862	Inspektion und Wartung
18.08.2025	0	Inspektion und Wartung
19.05.2026	76202	Bremsflüssigkeitswechsel
19.05.2026	76202	Inspektion und Wartung
19.05.2026	76202	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
19.05.2026	76202	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	61200 Wölfersheim, Sternstraße 4
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0031214536 - 0029645075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 2795	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00867129054
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	12.05.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 EDC Business Edition Gtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	80.846 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/55 R16 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/55 R16 91V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/55 R16 91V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/55 R16 91V	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 19.05.2026 bei km 76.202.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.

Sonderausstattung

✓	Highland-Grau Metallic	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Sicherheitstrennnetz
✓	Stoff Titanium Schwarz	✓	Winter-Paket
✓	Beklebung Megane GT SIX-02540-001-	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH
✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-	✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettträger über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag (Bild 13, Bild 14)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Köhl, Daniel

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage




Bild 13. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren




Bild 14. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, aufgeworfen, ersetzen



Bild 18.

Fotoanlage



Bild 19.