



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Gille
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **MK DD209E** **FIN** **KNAC481AFR5195025**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 26.05.2026, telefonisch.
Besichtigung 18.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Thomas Gille bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 18.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 13088172
Auftragsnummer ELSRM004576
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2024	Letzte Zulassung	10.06.2024
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	EV6 77,4-kWh
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5195025
HSN / TSN	2233 / ABA	Schlüssel-Nr.	10800596
Km-Stand abgelesen	15631	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SNOW WHITE	Polster / Farbe	Alcantara / Grau

PEARL(SWP)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	51.990 EUR	Fz. Notierung	30.600 EUR
Fz. Grundwert: (25 Mon): AA			30.953 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Mettalic, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Perleffektlackierung	4	980*		409

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

409 EUR

Zwischenwert 1 31.362 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12.06.2026 bei Kilometerstand 15.440

Km-Korrektur

Km = 15631 Kateg.: 32 = 31444 Diff. = 15813
BZ2K = 4.27505 (AS = 0.808998 BS = -0.010114) 1.341 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 7)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 8)

Zwischenwert 2 32.703 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-454 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	784 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 6 mm SO	-65 EUR
vorne rechts 6 mm SO	-65 EUR
hinten links 6 mm SO	-65 EUR
hinten rechts 6 mm SO	-65 EUR
Legende S/ Sommer /O Original	70 EUR

Zwischenwert 3 32.773 EUR

Zwischenwert 4 32.773 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 28.067,00 EUR WD= 4.704,00 EUR VK= 32.771,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	23.571,43 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.478,57 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	28.050,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	27.521,01 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.228,99 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	32.750,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Gille

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Gille
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

MK DD209E

FIN

KNAC481AFR5195025

Vertragsnummer	13088172
Auftragsnummer	ELSRM004576
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	26.05.2026, telefonisch
Besichtigung	18.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.571,43 EUR	28.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	27.521,01 EUR	32.750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Thomas Gille bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Dennis NICHOLLS, Osthöfen 9, 58708 Menden (sauerland)
Kennzeichen	MK DD209E
Tag der Erstzulassung	10.06.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)

Typ / Verkaufsbezeichnung	CV / EV6 77,4-kWh
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5195025
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	SNOW WHITE PEARL(SWP)
Polster / Farbe	Alcantara / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	15.631

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Metallic, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Perleffektlackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 12.06.2026 bei Kilometerstand 15.440.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 7); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Gille

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.