

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	159	----	----	7.0	----	----	----
Mittel:	125	----	----	5.5	----	----	----
Hoch:	112	----	----	4.9	----	----	----
Extra hoch:	133	----	----	5.9	----	----	----
Kombiniert:	129	----	----	5.7	----	----	----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 2.04 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1557##N0.30: A2 max 1544##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##2
25/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94V#8,0JX1
7 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225
/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0140703



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Version:
	GY	SDLAAF1
		FM6FM6AJ021RT011B174BIAEM1VLN1B0A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A3 Sportback
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ A0 1003-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-500 OV 0188 000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W GY DLAA FM6 01 A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200 6F 19 001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW 00216 00 000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AU DGW D AZAAAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG
	Auto-Union-Str. 1 DE-85057 Ingolstadt	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Am Rahmenlängsträger rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGY9PA065458
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-12-15

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2060*25 , erteilt am 2022-09-23• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-12-15

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten

DEU760 B 25712 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY9PA065458 HSN:0588
BXS003762Original SCP5901812022 000822 91301702 00243

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GP936956 ausgegeben. BOT-AU294

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2624

4.1. Achsabstand [mm]: 2624

5. Länge [mm]: 4347

6. Breite [mm]: 1816

7. Höhe [mm]: 1440

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1295

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1322

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1770

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 935 / 925

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3070

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1300

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 640

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang: 1 2 3 4 5 6

28.1. Übersetzungsverhältnisse: 3.769 1.947 1.281 0.973 0.778 0.642

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 204

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1539 / 1526

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/45 R17 91Y / 8,0JX17 ET46 / B / C1

Achse 2: 225/45 R17 91Y / 8,0JX17 ET46 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 71.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1391

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 87.7 0.496 0.03132

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): ---

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
188.6	25.4	22.6	33.1	-----	-----	-----	0.1700	0.26E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E---
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E---
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 15 : Achse 1, Reifen Links 1




Bild 16 : Achse 1, Reifen Rechts 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5191464
Hersteller Audi
Model A3
Variante Advanced 1.0 30 TFSI
Listenpreis 26.504,21
VIN WAUZZZGY9PA065458
Erstzulassungsdatum 1.2.2023
Kennzeichen BOT QU294

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5191464

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108781	10.06.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2025114776	30.09.2025	Stoßfänger vorne	1.464,45

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 10.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 157 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Seitenwand hinten links*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.02.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A3 30 TFSI Sportback advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY9PA065458
HSN / TSN	0588 / BXS	Schlüssel-Nr.	10114393
Km-Stand abgelesen	48591	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihomotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Manhattangrau Metallic (X7L)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 Y	Nexen / N Fera Sport AO	S / S	1 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Nexen / N Fera Sport AO	S / S	1 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 Y	Nexen / N Fera Sport AO	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Nexen / N Fera Sport AO	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: 6-Gang-Handschaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, NichtraucherAusführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - Vielspeichen, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
7X1	Einparkhilfe hinten
X-22365	Lackierung: Metallic
WME	Paket Infotainment
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
IU1	Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.02.2025 bei Kilometerstand 30.634
bis Wartung verbleiben:	9.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 13, 14)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	SS
vorne rechts	1 mm	SS
Legende	S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O Original	