



**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002451658        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 19.05.2026 15:15  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10632001          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD5RW107765 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                          |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                        |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNW                                                  |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 02.08.2023                                                  |
| <b>Laufleistung:</b>                | 68.232 km                                                   |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                   |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                                       |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                                       |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                      |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.500 ccm                                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                                             |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                             |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                             |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                             |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                             |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                             |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                           |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                           |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                      |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                           |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                           |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                       |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                           |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 23.300 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "MOVE"                                                                                                 | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                              |
| "MOVE"                                                                                                 | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                     |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                           | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                                |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten                                                                   | Doppelton-Signalhorn                                                                                            |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | Drehstromgenerator 140 A                                                                                        |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                              |
| 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16                                                                         | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                  |
| 4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16                                                                  | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                           |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l                                                                             | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit                                                              |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW                                                                 | Elektronische Differenzialsperre XDS                                                                            |
| 6+1 Lautsprecher                                                                                       | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                               |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                             |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                         | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                         | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                 |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                       | Entriegelung Hintersitz Standard                                                                                |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                     | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht                 |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                              | Fahrprofilauswahl                                                                                               |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig                                                                          | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                                | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-                                                                           |
| Außen-Sound Standard                                                                                   | Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung     | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                               |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                             | Fertigungsablauf Standard                                                                                       |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                        | Frontantrieb                                                                                                    |
| Autobahnlicht                                                                                          | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend                                              |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"                                                           | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                              |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                            | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                     |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+                                                                              | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                             |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                  | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel      |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                      | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                    | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                             | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                  | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                 | Komfortausstattung                                                                                              |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                            | Komfortsitze vorn                                                                                               |
| Car2X                                                                                                  | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                                  |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern      | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                               |
| Dachhimmel                                                                                             | Kurzcheck                                                                                                       |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                               |                                                                                                                 |
| Dämpfung vorn                                                                                          |                                                                                                                 |
| Dekoreinlagen für Sondermodell                                                                         |                                                                                                                 |

|                                                                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                            | Ohne Spurwechselassistent                                                         |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                               |
| LED-Rückleuchten                                                                                              | Ohne Trennwand                                                                    |
| LED-Scheinwerfer                                                                                              | Ohne UNECE CS&SU                                                                  |
| Leergewichtsbereich Standard                                                                                  | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                                      | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                       |
| Leuchtwertenregulierung dynamisch                                                                             | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                  |
| Linkslenker                                                                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                  |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                               | Ohne zus.Zierleisten                                                              |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                               | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                         |
| Modelljahreswechsel 2024 I                                                                                    | Ohne zusätzliche Bereifung                                                        |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                 |
| Motorenstart Standard                                                                                         | Pedale in Edelstahl gebürstet                                                     |
| Müdigkeitserkennung                                                                                           | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"                  |
| Multifunktionskamera                                                                                          | Radio                                                                             |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                                                                     | Radschrauben Standard                                                             |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                               | Radstand                                                                          |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"                                                | Raucherausführung                                                                 |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                         | Rechtsverkehr                                                                     |
| Nicht Heissland                                                                                               | Regensensor                                                                       |
| Normal-Lackierung                                                                                             | Regionscode " ECE " für Radio                                                     |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                                        | Reifenkontrollanzeige                                                             |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | Reserverad gewichts- und platzsparend                                             |
| Ohne 2. Batterie                                                                                              | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Ohne Alcohol Interlock                                                                                        | Schaltgetriebe MQ 281                                                             |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                | Schalthebelknauf in Leder                                                         |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                      | Scheibenbremsen hinten                                                            |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                    | Scheibenbremsen vorn                                                              |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                             | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                       |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                            | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                    |
| Ohne Dachreling                                                                                               | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                 |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                                  | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                    |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                             | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                 |
| Ohne Head-Up Display                                                                                          | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                 |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                                             | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                            |
| Ohne Ladekabel                                                                                                | Sitzbezüge für Sondermodell                                                       |
| Ohne Mode3 Ladekabel                                                                                          | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                            |
| Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                                              | Sprachbedienung                                                                   |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                                                | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                  |
| Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                               | Stabilisator hinten                                                               |
| Ohne Speedlimiter ( LIM )                                                                                     | Stabilisator vorn                                                                 |

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vierlenkerachse

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 4,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 4,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 7,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Einstiegsschweller hinten rechts | Kratzer                                     | Smart Repair        |
| 2  | Seitenwand hinten rechts         | Delle(n)                                    | Kaltdrücken         |
| 3  | Tür vorne rechts                 | Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht      | Polieren            |
| 4  | Stoßfängerspoiler vorne          | Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht      | Polieren            |
| 5  | 12V Steckdosenabdeckung          | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne                | Steinschlag                                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube                      | Steinschlag                                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Tür hinten links                | Delle(n)                                    | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer                                     | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Reifen                          | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 5.100,00      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 5.100,00      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 202,0     |
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)                  | 241,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD5RW107765

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(19.05.2026 15:15)

Möglicherweise resultieren die Lackrückstände an den aufgeführten Bauteilen aus der Instandsetzung des Schadens.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts





Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Heckklappe


Lackstärke Seitenwand hinten  
links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan


Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren



4 - Stoßfängerspoiler vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren




5 - 12V Steckdosenabdeckung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




**GEBRAUCHSSPUREN**


1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

leicht erhöhte Abnutzung an den Reifenseiten der VA

