Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2AQU272 (chassisnr: TMBJW7NX1MY159005) — Aanbieder: Leasemaatschappij







SKODA OCTAVIA 1.4 TSI IV PHEV

Uitvoering volgens lease software: 1.4 TSI PHEV 150KW DSG CLEVER

Km-stand	115416 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1620 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	269 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	15-06-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	31 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Lava Blue metallic, PACK PREMIUM, Leveringsklaar maken, Afneembare trekhaak

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Stekker set	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ Lava Blue metallic	✔ PACK PREMIUM
✔ Leveringsklaar maken	✔ Afneembare trekhaak

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	3 mm	Zomer	225/45 R18
RV	3 mm	Zomer	225/45 R18
LA	4 mm	Zomer	225/45 R18
RA	4 mm	Zomer	225/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 09/2025 KM: 95 735

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd





Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuk naast tankklep links




Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Deuk en verfschade midden en rechterhoek onder





Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deuk en lakschade





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Kappen met verfschade






Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Diepe krassen




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten



AVILOO-Flash-Test-Skoda-Octavia_iV_-_13,0_kWh-TMBJW7NX1MY159005-2026-09-24_6ab6283a80728.pdf