



Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad



COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned M. KNOPIK GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): Hyundai
0.2. Type: NX4e
- Variant: F5P11
- Version: M61A13
TUCSON, ix35
0.2.1. Commercial name(s):
0.2.3. Identifiers:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-0500703-TMA-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-0500703-TMA-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 05-HMM-1-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-0500703-TMA-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-280001-TMA-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer:
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nosovice Hyundai 700/1, 73951 Nizni Uhov, CZ
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat
0.9. Name and address of the manufacturer's representative:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany
0.10. Vehicle identification number: TMAJC81BANJ167938
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 28.01.2022

conforms in all respects to the type described in approval e5*2018/858*00001*05 granted on 15.11.2021 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and Signature HMC 03.03.2022

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2680 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2680 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 4500 mm
6. Width: 1865 mm
7. Height: 1650 mm

Masses

13. Mass in running order: 1500 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1530 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 2050 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 1260 kg 2. 1200 kg
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: 3700 kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: 1650 kg
18.4. Unbraked trailer: 750 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 100 kg

GN035140

3673532

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G4FP
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: no
24. Number and arrangement of cylinders: 4; Inline
25. Engine capacity: 1598 cm3
26. Fuel: Gasoline
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power: 110,10 kW at 5500min-1
27.1. Maximum net power: (internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: kW (electric motor)

28. Gearbox (type):

Manual

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
3,769	2,120	1,323	0,976	0,778	0,633	-	-

28.1.1. Final drive ratio:**28.1.2. Final drive ratios**

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 189 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1615 mm 2. 1622 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:

Axle1 : 215/65R17 103V 7.0JX17/ET43.5 / AC1
Axle2 : 215/65R17 103V 7.0JX17/ET43.5 / AC1

Brakes

36. Trailer brake connections

Bodywork

38. Code for bodywork: AF (multi-purpose vehicle)
40. Colour of vehicle: black
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver):
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:
42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 74,20 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 68,00 dB(A)
47. Exhaust emission level: Euro 6 AP
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1612
47.1.2. Frontal area, m²: 2,63
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the - the front grille, cm²:
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 115,8
47.1.3.1. f1, N/(km/h): 0,416
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0,03889
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AP
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)
CO: 262,6 mg/km
THC: 21,5 mg/km
NMHC: 15,9 mg/km
NOx: 17,8 mg/km
THC+NOx: - mg/km
NH3: -
Particulates (mass): 0,200 mg/km
Particulates (number): 0,65E + 11
2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)
48.2. Declared maximum RDE values
Complete RDE trip: Urban RDE trip:
NOx: 60mg/km 60mg/km
Particulates (number): 6E+11 6E+11
49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains, except pure electric vehicles

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	177 g/km	7,7 l/100 km
Extra-urban conditions :	119 g/km	5,2 l/100 km
Combined:	140 g/km	6,1 l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100 km
Deviation factor	-	-
Verification factor	-	-

Electric energy consumption (Weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes
3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 17 + e5 19 : e5 29 + e5 28
3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings:**3.2.2. WLTP savings:**

2,89 g/km
2,11 g/km

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation (EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	188 g/km	8,3 l/100 km
Medium:	146 g/km	6,5 l/100 km
High:	130 g/km	5,7 l/100 km
Extra High	160 g/km	7,1 l/100 km
Combined:	152 g/km	6,7 l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151**5.1. Pure electric vehicles**

Electric energy consumption	- Wh/km
Electric range	- km
Electric range city	- km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC, weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/658 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
13:1500*30.A1:1630.A2:1637-35:215/65R17 103V,7.0JX17/ET43.5;
235/55R18 104V,LM-Rad 7.5JX18/ET51;235/50R19 103V,LM-Rad 7.5 JX19/ET51*



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Wartung fällig




Bild 14 : Marderschaden im Motorraum



Bild 15 : Marderschaden im Motorraum



Bild 16 : Marderschaden im Motorraum



Bild 17 :
Marderschaden im Motorraum




Bild 18 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 19 : Heckspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
31.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.08.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Select 2WD (EURO 6d)(OPF)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJC81BANJ167938
HSN / TSN	1349 / AFS	DAT Europa-Code®	013450750060002
DAT Marktindex	DE002 6259	Km-Stand abgelesen	59140
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Phantom Black / 2-Schicht / PAE
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 103 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 17 103 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 103 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 7x17 (5-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI KAT, Motorhaubenisolierung, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 215/65 R17 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernverriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1309	Funktions-Paket
1958	LED-Grilldesign-Paket
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
4415	Navigations-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08 / 2025 bei Kilometerstand 45.771
bis Wartung verbleiben:	12 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, erneuern (Bild 13)
2. Marderschaden im Motorraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15, 16, 17)
3. Heckspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 19)
4. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur