

Perizia Nr.		Assicurato		Controparte		11		Impresa				
Esercizio		Sinistro numero				Data sinistro		/ /				
2026								Il Danneggiato può recuperare l'IVA				
Cod. perito				1								
Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il					
06/07/2026	02/07/2026											
Da Certificato di Proprietà:		Cod. Fiscale / Partita IVA						Già Targa				
Locatario / Comproprietario:		Cod. Fiscale / Partita IVA						Revisione del				
Veicolo (Marca - Modello - Versione)				Targa		Telaio		P. Immatricolazione				
VOLKSWAGEN T-ROC (D11) (11/21>12/25<) 1.5 TSI ACT Suv 5p/b/1498cc						WVGZZZA1ZPV580425		24/02/2023				
Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto		CORRENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO				
MEDIOCRE	82288	% 40	grigio	Metall/Doppio								
Allestimenti / Dotazioni				dsg								
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.	UBICAZIONE DANNI					
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie								
VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	D. M.	COSTO DEI RICAMBI
Listino Ricambi aggiornato al 02/03/2026				D. Tempo		D. Tempo		D. Tempo		Tempo	s. c.	* (IVA esclusa)
KM : 82.288												
Ultimo tagliando rilevato a km 31.769 in data												
18/11/2024												
Cambio dell'olio in scadenza pertanto si consiglia di eseguire il service.												
Parabrezza - scheggiato												
Cerchio in lega ant sx - graffi / usura												
N.4 pneumatici 215/60/16 - Sost / usura												
Fanale post est dx - graffi / da usura												
Paraurti post - graffi / usura												
Porta post sx - lievissime ammaccature / usura												
Port ant sx + modanatura inf - graffi / usura												
Calotta retrovisore est sx - graffi												
Parafango ant sx - graffi / usura												
Paraurti ant lat dx - graffi												
Riparo sottomotore ant - mancante												
Parafango ant dx - graffi / usura												
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
BE DRIVER GARAGE		MI										
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore		Totale tempi supplementari ore		Totale tempi VE ore				
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE		
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00								
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime								
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora								
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora								
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %								
Totale (Iva Compresa)				TOTALI								
Franchigia/Scooperlo con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		Fermo Tecnico giorni				
TOTALE				Osservazioni:								
Limite Indennizzo Contrattuale												

SEGUE

Numero	Foglio Nr.
	1 di 2

Perizia Nr. 23		Data di nascita del veicolo 11		Ramo sinistro	
Assicurato		Controparte		Impresa controparte	
Esercizio 2026		Sinistro numero		Codice / Agenzia	
Cod. perito		Numero polizza P		Il Danneggiato può recuperare l'IVA	
Data incarico 06/07/2026	Data primo rilievo 02/07/2026	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie
Da Certificato di Proprieta' :]		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita	
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita	
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN T-ROC (D11) (11/21>12/25<) 1.5 TSI ACT Suv 5p/b/1498cc		Targa		Telaio WVGZZZA1ZPV580425	
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 82288	Pneumatici % 40	Colore grigio	P ¹ Immatricolazione 24/02/2023	
Allestimenti / Dotazioni dsg		Tara q.li		Passo m.	
Codice Omologazione		Portata q.li		Posti nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Spese Accessorie	
COSTI DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO		UBICAZIONE DANNI	
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 02/03/2026		SR D. Tempo		LA D. Tempo	
VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.	
COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)					
Porta ant dx - graffi / usura					
Porta post dx - graffi					
Cofano motore - graffi / usura					
Tetto - lievissima ammaccatura / usura					
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE		Prv MI		Fascia Carr.	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore	
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi	
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50	
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime	
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora	
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora	
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %	
Totale (Iva Compresa)				TOTALI	
Franchigia/Scooperlo con il max/min del %		Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00	
TOTALE		Fermo Tecnico giorni		Osservazioni: Prova accensione: okProva trasmissione: ok1 + 2 chiave accensione: okBatteria: ok	
Limite Indennizzo Contrattuale					