

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: YV1XZBBVFL2340593)



VOLVO XC40 1.5 T5 TE INSCRIPT. AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.5 t5 plug-in hybride inscription 193kW awd geartronic aut

Km-stand	182806 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1771 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Denim Blue metallic	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	10-06-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	270 cm
Datum eerste afgifte NL	10-06-2020	Vermogen	132 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	48 g/km	APK t/m	10-06-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, afdaal assistent, aluminium interieur afwerking, andere dakkleur, armsteun achter, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bagagedek, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnen/buitenspiegel aut. dimmend, Bluetooth, boordcomputer, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, chroom delen exterieur, connected services, cruise control, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiileits Programma, Euro 6d, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, houtafwerking interieur, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry/start, knie airbag(s), kruisend verkeer detectie, kunstlederen/microvezel bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED mistlampen, lederen bekleding, lederen versnellingspook, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 19", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map + hard disk, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, R-Design exterieur, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, sportonderstel, sportstuur, spraakbediening, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), passagiersstoel in hoogte verstelbaar, voorstoelen in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Open dak (af fabriek), Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|---|---|
| ☒ Hoofdsleutel | ☒ Reservesleutel |
| ☒ Bandenreparatieset | ☒ Navigatie CD/DVD |
| ☒ Publieke laadpaalkabel | ☒ Instructieboekje |
| ☒ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ☒ Hoedenplank/rolhoes |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Voorruit : Aandacht nodig, steenslag

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten : Ja Gebruikerskrassen : Ja
Restyledeukjes : Ja Steenslag : Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	All weather	Continental	235/50 R19
RV	3 mm	All weather	Continental	235/50 R19
LA	4 mm	All weather	Continental	235/50 R19
RA	4 mm	All weather	Continental	235/50 R19

Aantal wieldoppen/LMV LMV

Aantal beschadigd 0

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:


Hoedenplank

Omschrijving:

Ophanging maco

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:


Motorkap

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Kenteken platen

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Strip bumper voor

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
