

## Fahrzeugdetails

|                      |                           |                       |                       |                      |           |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VR3USHNSS PJ895495        | Erstzulassung         | 04.03.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | PEUGEOT                   |                       |                       | Laufleistung         | 32 932 km |
| Modell               | 2008 PureTech 130 EAT8 GT | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                 | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

## Auftragsdaten




## Lose Teile

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad     | ✓ |
| Bordwerkzeug               | ✓ |
| Fußmatte HR                | ✓ |
| Fußmatte HL                | ✓ |
| Fußmatte VR                | ✓ |
| Fußmatte VL                | ✓ |
| Kugelkopf Anhängerkupplung | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Serviceheft                 | ✓ |
| Ersatzschlüssel             | ✓ |
| Schlüssel                   | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung | ✓ |
| Inspektion                  | ✓ |
| Betriebsanleitung           | ✗ |

## Reifen

Goodyear 215/60/17 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

### Außenschäden

3



● ●

|              |             |                   |   |             |   |
|--------------|-------------|-------------------|---|-------------|---|
| Bauteil      | Türeinstieg | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
| Position     | Vorne Links | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
| Beschreibung | Delle       | Lackierungszeit   | - |             |   |
| Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | - |             |   |
|              |             | Pauschale         | - |             |   |

4



● ●

|              |                            |                   |        |             |        |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| Bauteil      | Geräuschdämmung Motorhaube | Reparaturzeit     | 0,30   | Teilekosten | 74,53€ |
|              |                            | Reparaturkosten   | 42,00€ | Nettokosten | 99,05€ |
| Position     | -                          | Lackierungszeit   | -      |             |        |
| Beschreibung | Perforiert                 | Lackierungskosten | -      |             |        |
| Anmerkungen  | -                          | Pauschale         | -      |             |        |

5



● ● ●

|              |                  |                   |         |             |         |
|--------------|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| Bauteil      | Stoßfängerleiste | Reparaturzeit     | 0,60    | Teilekosten | -       |
| Position     | Hinten           | Reparaturkosten   | 84,00€  | Nettokosten | 160,65€ |
| Beschreibung | Kratzer          | Lackierungszeit   | 0,70    |             |         |
| Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | 105,00€ |             |         |
|              |                  | Pauschale         | -       |             |         |

### Innenschäden

1




|              |                   |                     |   |             |        |
|--------------|-------------------|---------------------|---|-------------|--------|
| Bauteil      | Betriebsanleitung | Reparaturzeit       | - | Teilekosten | 20,00€ |
| Position     |                   | - Reparaturkosten   | - | Nettokosten | 17,00€ |
| Beschreibung | Fehlt             | Lackierungszeit     | - |             |        |
| Anmerkungen  |                   | - Lackierungskosten | - |             |        |
|              |                   | Pauschale           | - |             |        |

2



|              |           |                     |   |             |        |
|--------------|-----------|---------------------|---|-------------|--------|
| Bauteil      | Bordmappe | Reparaturzeit       | - | Teilekosten | 20,00€ |
| Position     |           | - Reparaturkosten   | - | Nettokosten | 20,00€ |
| Beschreibung | Fehlt     | Lackierungszeit     | - |             |        |
| Anmerkungen  |           | - Lackierungskosten | - |             |        |
|              |           | Pauschale           | - |             |        |

### Sonstiges

|   |                                                                                     |              |                  |                   |         |                    |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 6 |  | Bauteil      | Lackvorbereitung | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |                                                                                     | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>127,50€</b> |
|   |                                                                                     | Beschreibung | -                | Lackierungszeit   | 1,00    |                    |                |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | 150,00€ |                    |                |
|   |                                                                                     |              |                  | Pauschale         | -       |                    |                |

### Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.