

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm
		2-3:	- mm
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm
		7. Höhe:	1618 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1570 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1605 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2070 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1105 kg	2 1010 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3940 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282814		
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	10,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	8,00 kW		
28. Getriebetyp:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 4.462	2: 2.647	3: 1.438
	4: 0.976	5: 0.755	6: 0.683
	7: 0.547	8: -	9: -
28.1.1 Achsübersetzung:	-		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: 4.176	2: 4.176	3: 4.733
	4: 4.733	5: 4.733	6: 4.176
	7: 4.176	8: -	9: -
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1612 mm	2 1619 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-		
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl	3750 min⁻¹	Standgeräusch: 72,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1675 kg		
47.1.2. Stirnfläche:	2.45 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²		
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0.f0	135.6 N	47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h)		
		47.1.3.0.f2 0.03527 N/(km/h)²		
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein		
48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EA				
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):				
CO:	211,9	-	-	mg/km
NO _x	18,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,57 * 10 ⁸	-	-	km⁻¹
THC	21,2	-	-	mg/km
NMHC:	17,8	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m¹				
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte				
	NO _x	Partikelzahl		
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹		
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹		
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:				
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	218 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km	
Mittel:	142 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km	
Hoch:	127 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km	
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km	
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km	
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
Elektrische Reichweite	- km			
Elektrische Reichweite innerorts	- km			
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)				
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -				
3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km				
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	
	- g/km	- l/100km	- kg/100km	

Duplikat



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI

Duplikat



Bild 7 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)



Bild 8 : Tür vorn rechts, Türkante verschrammt

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg




ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Würzburg
Louis-Pasteur-Str. 9
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 27088-0
Fax 0931 / 27088-88
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Rupprecht
Tel. direkt 0931 27088-0
Tel. mobil 015129220039

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
BO QY6526
FIN
W1N4N8HBXSJ732438

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210001803
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
06.05.2026, per Mail durch Herrn Carpanzano.
18.05.2026, 15:00 Uhr, durch Herrn Daniel Rupprecht bei Emil Frey Mainfranken
GmbH Gebrauchtwagen Center, Nürnberger Str. 131B, 97076 Würzburg ohne
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
18.05.2026
Leasingrückläufer Mobility Concept LG
Rücknahme Schneider Jan P.
Vertragsnummer 58020

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 105 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.03.2025	Letzte Zulassung	31.03.2025
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 200 7G-DCT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	Progressive Advanced
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	2222 / BOX	Schlüssel-Nr.	W1N4N8HBXSJ732438
Km-Stand abgelesen	9484	Nächste HU §29 StVZO	40380115
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	03 / 2028
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	/ Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe	1332
	N1, N2		Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	7 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	7 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	7 mm
215 / 65 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO FSL	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Duplikat

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 7G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 7-Gang, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Kindersicherung mechanisch, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Laderaum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Progressive Line Advanced, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket Plus, Radio: MBUX Multimediastystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
207	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
PSI	Paket: Progressive Line Advanced Plus
PAV	Paket: Winter-Paket
PGC	Paket: Winter-Paket Plus mit 17" Winterkomplettträgern
	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff zweifarbig
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
275	Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
242	Sitze: Vordersitz elektrisch verstellbar rechts mit Memory
897	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
234	Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion
513	Verkehrszeichen-Assistent
458	Volldigitales Instrumenten-Display
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 03.03.2026 bei Kilometerstand 6.991

Duplikat

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorn rechts, Türkante verschrammt, (Bild 8)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Rupprecht

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
18.05.2026	Carmen SCHNEIDER	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
18.05.2026	Rupprecht	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Duplikat

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN	W1N4N8HBXSJ732438	
km-St.	9484	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	2222	Mercedes-Benz
Typ	B0X	F2B
Var.	00025	OH4HT2
Vers.		FZAA050A
zGM	2070 kg	
EZ	31.03.2025	
Kunden-Nr.		0210001803

Kennzeichen **BO QY6526**

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B085920000127 0 vom
19.05.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Ausstattungsliste lag vor
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt
- .

Ihr Sachverständiger
Daniel Rupprecht