DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXEYBE6F1 R2Z68616 | Date d'immatriculation | 01/01/1900 | Couleur | Inconnue |
| Marque | OPEL | Immatriculation | 2FTA093 | Odometre | 55 892 km |
| Modèle | MOVANO 3300 2.2 Turbo D S/S 120 MT6 L2H2 | | | | |

## Détails d'évaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date d'entrée parc | 29/10/2026 | N° d'inspection | 7273090 | Date d'évaluation | 30/10/2026 |
| Date du mandat | 29/10/2026 | Propriétaire | - | Parc | LEASYS LLD |















## Equipements génériques

## Eléments amovibles

Kit roue secours Complet ✔

## Documents techniques

## Pneumatiques



Bridgestone 215/70/15 T Eté 2.0 mm

Bridgestone 215/70/15 T Eté 2.0 mm




Bridgestone 215/70/15 T Eté 7.0 mm

Bridgestone 215/70/15 T Eté 7.0 mm

## Dommages

**1**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elément | Passage de roue | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| Position | Arrière Gauche | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| Dommages | Enfoncement & Eclat | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |

**2**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elément | Passage de roue | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| Dommages | Enfoncement & Eclat | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |

**3**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elément | Panneau de porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| Dommages | Enfoncement & Eclat | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** |  | Elément | Panneau de porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Gauche | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Enfoncement & Eclat | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |
| **5** |  | Elément | Pare-choc non peint | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |
| **6** |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |
| **7** |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Avant Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Enfoncement & Eclat | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | **Coût net** | - |

## Signatures

### Signature Réceptionnaire

### Signature Expert

### Signature Client / Conducteur

