

Skoda

FABIA 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBER6PJXS4070405



Descripción

Matrícula 3706NBH	Fecha de matriculación 28/04/2025	Kilometraje 26299 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
10/06/2026

Fecha de peritación aprobada
11/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Correa de retención del estante trasero para paquetes / Trasero izquierdo	Faltante	Sustitución
			
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura

Aceptable



005 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



006 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Smart repair



007 Asiento / Delantero Derecho

Manchado

Limpieza



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.6 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.4 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.5 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros




Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Correa de retención del estante trasero para paquetes / Trasero izquierdo / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Asiento / Delantero Derecho / Manchado