# Informe de tasación



## AUDI Q3 SPORTBACK

### S LINE 35 TDI 110KW (150CV) S TRONIC

| | |
|---|---|
| VIN | WAUZZZF35R1206924 |
| Primera matriculación | 7/10/2024 |
| Kilometraje del vehículo | 40.318 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la inspección | 3/11/2026 9:54:17 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann VALENCIA 2 |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | AUDI | Primera matriculación | 7/10/2024 |
| Modelo | Q3 SPORTBACK | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | WAUZZZF35R1206924 | Tipo de combustible | Diesel |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | N/A |
| Ficha Ténica | No | Documento de matriculación | No |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Mantenimiento digital |

## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 4,0 mm | Hankook | 235/50 R 19 99 V | Verano | Aluminio | No aplica |
| Delantera | Derecha | 4,0 mm | Hankook | 235/50 R 19 99 V | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 5,0 mm | Hankook | 235/50 R 19 99 V | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Derecha | 5,0 mm | Hankook | 235/50 R 19 99 V | Verano | Aluminio | No aplica |

# Informe de tasación

## DAÑO

### Interior



#### 1 | Indicador de advertencia

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Encendido |
| Modo de reparación | Control |

### Exterior





#### 2 | Paragolpes Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



#### 3 | Capó

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pulimentar |






#### 4 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Aceptable |



#### 5 | Moldura Parachoques Tras Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Roto |
| Modo de reparación | Reemplazar |



### 6 | Catadioptrico

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Rayado** |
| Modo de reparación | **Aceptable** |



### 7 | Embellecedor Aleta Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Rayado** |
| Modo de reparación | **Aceptable** |

# Informe de tasación

## Fotos comerciales
















