

Seat

ARONA 1.0 TSI 85 KW 115 CV DSG START STOP SPECIAL EDITIO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKJ5SR622856

Coste de la reparacion

152,00 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 0101NDC	Fecha de matriculación 26/06/2025	Kilometraje 32894 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado


Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 10/07/2026	Fecha de peritación aprobada 13/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 40,00 EUR
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
002	Spoiler / Trasero	Rayado	Pintar	72,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	-	1,50 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	57,00 EUR	15,00 EUR	
003	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 40,00 EUR
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	205 / 60 / 16 /	4.2 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	205 / 60 / 16 /	4.2 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	205 / 60 / 16 /	4.5 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	205 / 60 / 16 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Spoiler / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura