



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0V7H9EB4N4271803

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
 Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

 Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
 technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

 zu Nr. 35:
 195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;
 195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;
 205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;
 215/50 R17 93H auf 6.5JX17 ET20;
 Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

 Vermerke des Herstellers:
 weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
 Job- PA-Nummer 0078YNOQ
 Händler Code DE1251
 B/E

 Motorkennzeichnung 10Z1AE00
 Motorseriennummer 98243
 KFZ-Brief wurde erstellt
- 52.

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (gewicht.)	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite:	-	km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 29 28			
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Benzin / Diesel	-	g/km	
Gas	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
3.2.2. Einsparungen durch WLTP			
Benzin / Diesel	2.12	g/km	
Gas	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
WLTP-Werte	[g/km]	[l/100km]	
Niedrig	176	7.8	
Mittel	136	6.0	
Hoch	118	5.2	
Höchstwert	145	6.4	
Kombiniert	139	6.2	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
Gas		Kraftstoffverbrauch	
CO2-Emissionen	[g/km]	[l/100km]	
WLTP-Werte		[l/100km]	
Niedrig	-	-	
Mittel	-	-	
Hoch	-	-	
Höchstwert	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gewichtet, kombiniert	-	-	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECOC)	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km	

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Variante: **EA023DB12**
Version: **BELVABPAZAS**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CROSSLAND**
- 0.2.3. Kennung: **IP-HNS_AT6_1430-WOV-0**
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS_AT6_1430-WOV-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS_0402-VN3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PFCs-Familie: **2-WOV-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahriwiderstandsfamilie: **RL_BVHLAT6_1090-VF3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahriwiderstandsmark-Familie: **EV-HN_BVLD_1401-VF3-0**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_BVLD_1401-VF3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule
- 0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts
- 0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0V7H9EB4N4271803
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
09.06.2022
- mit dem in der am **11.03.2022** erteilten Genehmigung **64*2007/46*1194*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
- Rüsselsheim** **28.06.2022**
Ort Datum
-  **Manager**
Certification
Unterschrift Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3
3.	Anteilsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		47.1.3.0. 10: 97,7 47.1.3.1. 1: 0,16 47.1.3.2. 12: 0,03672
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: 1: Achse 1 nicht automatische			1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang		
4.	Radsatz:	2604 mm		6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang		47.2.1 47.2.2 47.2.3
4.1.	Achsaabstände:	2604 mm	28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3,68	
5.	Länge:	4229 mm	28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		
6.	Breite:	1765 mm		1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang		
7.	Höhe:	1605 mm		6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1280 kg		1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang		
13.2.	Technische zulässige Gesamtmasse:	1357 kg		6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang		
16.1.	Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1835 kg		1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang		
16.2.	Technische zulässige Gesamtmasse je Achse:	965 kg	29.	Höchstgeschwindigkeit:	198 km/h	
16.4.	Fahrzeugkombination:	875 kg	30.	Spurweite:	1513 mm	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	2675 kg	1:	1:	1491 mm	
18.1.	Zentralschlingens:	840 kg	2:	2:		
18.2.	Technisch zulässige Gesamtmasse:	600 kg				
18.4.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	65 kg				
19.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA	36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		
20.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EB2ADTS (HN05)	38.	Code des Aufbaus:		
21.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung / 4-Takt	40.	Farbe des Fahrzeuges:		
22.	Reiner Elektroantrieb:	nein	41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		
23.	Hybridelektro-Fahrzeug:	nein	42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):		
23.1.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 in Reihe	42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):		
24.	Hubraum:	1199 cm³	42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
25.	Kraftstoff:	Benzin	46.	Standgeräusch:	77,40 dB(A)	
26.	Eintritt:	Höchstleistung: 96,00 kW bei: 5500 min⁻¹	47.	Fahrgeschwindigkeit:	67,00 dB(A)	
26.1.	Höchstleistung:	96,00 kW bei: 5500 min⁻¹	47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung:	1437 kg	
27.	Höchstleistung:	96,00 kW bei: 5500 min⁻¹	47.1.1.	Prüfmasse:	0,268 m³	
27.1.	Höchstleistung:	96,00 kW bei: 5500 min⁻¹	47.1.2.	Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	cm³	
27.3.	Höchstleistung:	96,00 kW bei: 5500 min⁻¹				
27.4.	Höchstleistung:	96,00 kW bei: 5500 min⁻¹				

47.1.3.0. 10: 97,7 47.1.3.1. 1: 0,16 47.1.3.2. 12: 0,03672	N N/(km/h) N/(km/h)²	3b
47.2.1 47.2.2 47.2.3		
48.		
Fahrerstandspositionen		
47.1.3.0. 10: 97,7 47.1.3.1. 1: 0,16 47.1.3.2. 12: 0,03672	N N/(km/h) N/(km/h)²	3b
Fahrerstandspositionen		
47.2.1 47.2.2 47.2.3		
48.		
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 NEFZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)
THC	18,8	
THC+NOx	34,5	
NOx	0,93	
PM10	4,34	
PM2,5	4,34	
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)
THC	18,8	
THC+NOx	34,5	
NOx	0,93	
PM10	4,34	
PM2,5	4,34	
48.1.		
48.2.		
Angegebene höchste RDE-Werte		
Volllast RDE-fahrt	60	Partikelzahl 10¹¹/km³
Immerstand RDE-fahrt	60	6
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen [g/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte		
Interiors	-	-
Außens	-	-
Kombiniert	-	-
Gewicht	-	-
Kombiniert	-	-
Gas	CO2-Emissionen [g/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte		
Interiors	-	-
Außens	-	-
Kombiniert	-	-
Abweichungsfaktor	-	-
Differenzierungsfaktor	-	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : Schaden Stoßfänger hinten links




Bild 17 : Schaden Stoßfänger hinten links




Bild 18 : Schaden Stoßfänger hinten links



Bild 19 : Schaden Stoßfänger hinten links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4647999
Hersteller Opel
Model Crossland/Crossland X
Variante Ultimate 1.2
Listenpreis 28.126,06
VIN W0V7H9EB4N4271803
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen M MD1799

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4647999 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024104239	16.03.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Stoßfänger vorne links	7.609,46

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne links. (Laut Kunde)
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2022	Letzte Zulassung	04.08.2022
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Automatik Ultimate
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9EB4N4271803
HSN / TSN	1844 / AKF	Schlüssel-Nr.	10015093
Km-Stand abgelesen	19746	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Lederoptik/Alcantara / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 50 R 17 93 V	Bridgestone / Blizzak LM005	W / O	6 mm
205 / 50 R 17 93 V	Bridgestone / Blizzak LM005	W / O	6 mm
205 / 50 R 17 93 V	Bridgestone / Blizzak LM005	W / O	7 mm
205 / 50 R 17 93 V	Bridgestone / Blizzak LM005	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachreling, Silber, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Funktions-Ausstattung, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe, Head-Up Display, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Nautic Blau mit Dach und Außenspiegel in Kontrastfarbe, Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Navigationssystem: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und Multimedia Navi Pro, Nebelscheinwerfer, OpelConnect, Ottopartikelfilter, Polster: Alcantara-Ausstattung, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 17 mit Reifen 215/50 R17, in BiColor/Schwarz (5 Doppelspeichen), Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
CWBV=	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 17 mit Allwetterreifen 215/50 R17, Schwarz
OL	(5 Doppelspeichen)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 31.07.2025 bei Kilometerstand 16.172
bis Wartung verbleiben:	16.420 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schaden Stoßfänger hinten links, (Bild 16, 17, 18, 19)