

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA7M7101 07F28339	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2BNM082	Km stand	103 369 km
Model	Serie 1				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	-	Inspectienummer	7023637	Inspectiedatum	25-06-2026
Toewijzingsdatum	-	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	



Accessoires






Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓

Verwijderbare items

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

Documentenlijst









Banden

Uniroyal 205/55/16 H All seasons 6.0 mm			Uniroyal 205/55/16 H All seasons 6.0 mm	
Uniroyal 205/55/16 H All seasons 7.0 mm			Uniroyal 205/55/16 H All seasons 7.0 mm	





Type

1		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
2		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Met gaten	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	60,00€	Brutokosten	148,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	88,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	148,00€
7		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	120,00€	Brutokosten	320,00€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	3,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	200,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	320,00€
8		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
9		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
10		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	60,00€	Brutokosten	164,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	104,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	164,00€
12		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
13		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	160,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	85,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	160,00€
14		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	75,00€	Nettokosten	75,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	904,50€	Afschrijving	-	Nettoprijs	904,50€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	65,77€	6,50	427,50€	-	-	427,50€
Spuitswerk	79,50€	6,00	477,00€	-	-	477,00€
Materiaal	79,50€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder

kiebooms



25/06/2026 8:54