


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNSL R1001138	Erstzulassung	19.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	48 552 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm Norauto		225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm Norauto	
225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Norauto		225/45/17 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Norauto	

Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		

2



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	265,20€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	207,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	100,00€		

4



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	68,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	80,00€		

5



Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	100,00€		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	68,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	80,00€		

7



Bauteil	Einstiegszierleiste	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	67,71€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	75,40€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	42,50€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

Innenschäden

9		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	60,52€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	57,39€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	99,45€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		
